



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRO		POW. [m ²]
Lp.	NAMNA POM. użytkowa	
2.1.	Gabinet dyrektora	15.72
2.2.	Gabinet	15.96
2.3.	stomatologiczny	10.29
2.4.	Przesionek	1.88
2.5.	Magazyn	2.45
2.6.	Punkt analityczny	17.83
2.7.	Kl. schodowa	8.13
2.8.	Gabinet lekarski	15.50
2.9.	Gabinet zabiegowy	29.33
2.10.	Hol	106.23
2.11.	Gabinet lekarski	15.55
2.12.	Zapleczu sali	4.95
2.13.	Zapleczu sali	8.81
2.14.	Kinezyterapia	27.62
2.15.	Gabinet pielęgniarok	14.52
2.16.	Gabinet lekarski	14.39
2.17.	Hol	13.60
2.18.	WC damskie	7.26
2.19.	WC męskie	7.15
2.20.	Hol	1.53
2.21.	Sala konferencyjna	29.55
2.22.	Zapleczu sali	10.37
2.23.	Słuch	38.34
SUMA POW. ŁĄCZNI		416.96

- Docieplenie stropu wew. pod podłazem poradni dla dzieci: maty z wełny mineralnej gr.14cm, $\lambda=0.035$ W/mK
- Na izolacji stropu ułożyć podłogę z płyt osb gr. 22 mm
- Docieplenie ściany wew. do poddasza: płyty ze styropianu EPS 80-032 gr. 6 cm,
- $\lambda=0.032$ W/mK. Wykonanie tynków gipsowych i powłoki malarskiej na docieplonych ścianach wewnętrznych
- Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej wewnętrznej
- Wymiana wskazanej stolarki okiennej

Termo Projekt		
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku SP202 w Chęcinach, Os. Północ 10, dz. nr ewid. 966/4, 967/4, 968/4, 969/4;	Skala 1:150
Adres	970/4, 26-060 Chęciny	
Inwestor	Gmina Chęciny	Data 12.2021
Adres	Pl. 2 Czerwca 4	Nr rys A-2
Przedmiot rysunku	Rzut piętra – zakres prac	
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Chokiet upr. bud. Nr FI-83861/23/84 SL-0234	