


- Docieplenie stropu wew. pod poddaszem poradni dla dorosłych: maty z wełny mineralnej gr. 20 cm, $\lambda = 0,035$ W/mK
- Docieplenie ściany wew. do poddasza: płyty ze styropianu EPS 80-032 gr. 6 cm, $\lambda = 0,032$ W/mK
- Docieplenie stropu wew. pod poddaszem poradni dla dzieci: maty z wełny mineralnej gr. 14 cm, $\lambda = 0,035$ W/mK
- Montaż nowych płytów przeciwśniegowych, ław kominiarskich
- Montaż nowych rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana cynkowa
- Przy rurach spustowych odprowadzających wodę na chodnik należy zamontować korytko odprowadzające odprowadzające wodę na tereny zielone. Zastosować korytka betonowe ogrodowe ściekowe 25x33x8 cm, kolor szary, długość łącznie 7,0 mb
- Wykonać nową instalację odgromową
- Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę
- Wymiana podbitki dachowej na pcv w kolorze pokrycia dachowego
- Remont kominów
- Remont wejść do budynku
- Demontaż istniejącej opaski betonowej wokół budynku
- Ułożenie opaski wokół budynku, istniejąca opaska znajduje się poniżej terenu, układając nową należy ułożyć ją powyżej terenu
- Odtworzenie prawidłowego spadku połąci cachowej od strony południowej
- Wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej należy przesunąć z uwzględnieniem gr. proj. ocieplenia
- Montaż instalacji fotowoltaicznej - według odrębnego opracowania branżowego



Moduł PV 370Wp

LEGENDA

- remont wejścia „W5”
 - remont konstrukcji stalowej zadaszenia
 - wymiana pokrycia dachowego- blachodachówka
 - Naprawa betonowej nawierzchni przed wejściem
- remont wejścia „W3”
 - remont ścianek oporowych
 - remont konstrukcji stalowej zadaszenia
 - remont balustrad
 - montaż pochwyty ściennego na ścianie budynku
 - wymiana pokrycia zadaszenia - blacha trapezowa
 - skrócenie zadaszenia o 50 cm

Termo Projekt

Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku SP202 w Chęcinach, Os. Północ 10, dz. nr ewid. 966/4, 967/4, 968/4, 969/4; 970/4, 26-060 Chęciny	Skala	1:150
Adres			
Inwestor	Gmina Chęciny	Data	12.2021
Adres	Pl. 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny	Przedmiot rysunku	Rzut dachu – zakres prac A-4, Dach Główny
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czekiet upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234		