





Rys nr 2. Rzut więźby dachowej - część niższa



Przekrój B-B



Przedsięwzięcie budowlane:			
Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji więźby dachowej i warstw pokrycia dachowego			
budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ścinawa Polska			
Rysunek: Rzut więźby dachowej - część niższa			
BIURO PROJEKTOWE:		Inwestor:	
Tuxbel Engineering Sp.z o.o.		Gmina Olawa	
		pl. Marszałka 2/6A	
Engineering sp. z o.o.		55-200 Olawa	
61-738 Poznań		Data: 02.12.2022 r.	
tel. 601 705 592		Nr rysunku: 2	
mgrzsk@tuxbel.eu		Skala: 1:100	
Funkcja:		Nr uprawnień:	
Tytuł, imię, nazwisko		Podpis:	
Projektant:		Rzeczoznawca bud.	
mgr inż. Maciej Grześki		RZE/X/0005/21	
Asystent		upr.bud.nr 382/82/Lo	
projektanta:		i proj.nr 750/85/Lo	
mgr inż. arch. Agnieszka			
Arasimowicz			