

ELEWACJA POŁUDNIOWA - PO MODERNIZACJI



ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH:

- 1** Malowanie elewacji (tynku cienkowarstwowego) farbą elewacyjną silikonową (po uprzednim umyciu oraz uzupełnieniu ubytków).
- 2** Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych.
- 3** Wykonanie zadaszenia z poliwęglanu nad drzwiami zewnętrznymi wejściowymi.
- 4** Demontaż rynien oraz rur spustowych oraz montaż nowych rynier oraz rur spustowych ocynkowanych

	BIURO PROJEKTOWE "TEKA" inż. Tomasz Kwiatkowski 82-400 Sztum, ul. Chełmińska 1		
	Tytuł rysunku: BUDYNEK SZATNIOWO SANITARNY: ELEWACJA POŁUDNIOWA - PO MODERNIZACJI		
	Inwestycja: Modernizacja kompleksu sportowego „ORLIK” w Mikołajkach Pomorskich.		
	Adres inwestycji: Mikołajki Pom., dz. nr 8/1 oraz 9 obręb 0005 Mikołajki Pom., gm. Mikołajki Pom.		
	Inwestor: Gmina Mikołajki Pom. ul. Dzierżgońska 2, 82-433 Mikołajki Pom.		
Opracował:	inż. Tomasz Kwiatkowski POM/0059/PWOKb/17	Data:	05 / 2020
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	Skala:	1:100
Branża:	ARCHITEKTURA	Nr rys:	A-5