



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
do projektu "BO-L9/06/IX - Jaś i Małgosia budują nową przestrzeń do rozwoju dla kolegów
i koleżanek z osiedla Tysiąclecia, w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy wejścia głównego do MP 34".

1. Część ogólna

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi, ul. Tysiąclecia 84a, 40-871 Katowice

1.2. Inwestor.

Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi, ul. Tysiąclecia 84a, 40-871 Katowice

1.3. Projektant

mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz z firmy Biuro Projektów Architektonicznych i Usług
Inwestorskich COMTAREX Jacek Mazurkiewicz, ul. Stawowa 3/7, 40-095 Katowice.

2. Część opisowa informacji.

2.1. Zakres robót dla całego zawierzenia budowlanego

Remont i przebudowa wejścia głównego do Miejskiego Przedszkola nr 34, polegający na:

- Rozbiórcę istniejącej ściany frontowej znajdującej się w podcieniu,
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej,
- rozbiórka istniejącej posadzki z płytek gresowych i płyt betonowych,
- demontaż fragmentu stopnia zewnętrznego,
- zmiana lokalizacji grzejników i hydrantu,
- korekta wraz z uzupełnieniem istn. instalacji elektrycznej,
- budowa nowych ścian wraz z nową stolarką drzwiową i okienną,
- wykończenia posadzek.

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Budynek parterowy, niepodpiwniczony Miejskiego Przedszkola nr 34 przy ul. Tysiąclecia 84a.

2.3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zakres planowanych robót ogranicza się jedynie do wnętrza obiektu wraz z podcieniem.

2.4. Przewidywane zagrożenia mogące występować podczas robót budowlanych:

- Prace przy rozbiórce oraz budowie ścian i stolarki,
- roboty związane z montażem przy użyciu narzędzi elektrotechnicznych,
- prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.

2.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

- Sporządzenie przed przystąpieniem do robót opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienie z nią pracowników;
- roboty, gdzie występuje zagrożenie muszą być poprzedzone codziennym instruktażem przez kierownika robót lub mistrzów;
- po zakończeniu dnia pracy należy wykonać przegląd stanowisk roboczych, przy których występuje zagrożenie dla B.i O.Z.

2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Podstawowe środki techniczne w warunkach występowania zagrożenia to:

- barierki ochronne, tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych;
- tablice informacyjne zakazu i nakazu określonych zachowań;
- instrukcja odnośnie zachowań w przypadku występowania awarii przy udzieleniu pierwszej pomocy dla ludzi;
- instrukcja odnośnie określonych zachowań w przypadkach szczególnych powinna mieć formę tablic umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatni pracowniczej;
- pomieszczenia zaplecza budowy powinny być wyposażone w środki pomocy doraźnej, apteczki, myjki do oczu itp.;
- pracownicy budowy powinni być wyposażeni w elementy ochrony osobistej;
 - kaski ochronne
 - ochraniacze słuchu i oczu (w zależności od wykonywanej pracy);
 - pasy i szelki ochronne w zależności od potrzeb;
 - rękawice ochronne
- sprzęt i urządzenia pomocnicze: drabiny, narzędzie w tym elektronarzędzia powinny posiadać certyfikaty i znak bezpieczeństwa B.

3. Uwagi końcowe.

Realizacja tematu "BO-L9/06/IX - Jaś i Małgosia budują nową przestrzeń do rozwoju dla kolegów i koleżanek z osiedla Tysiąclecia, w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia głównego do MP 34" przebiegać będzie w warunkach nie przekraczających typowych zagrożeń budowlanych.

Prace budowlane winny być organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Opracował: *mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz*