

**Część 8 - Pielęgnacja drzew rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 na terenie działania  
RDW Kościan**

Łączna ilość: 657 szt.

kilometraż	gatunek drzewa	śr.drzewa na wys. 1,3m	ilość drzew w szt. odl od kraw. jezdni			opis/ zalecenia
			do 0,5 m	do 1,5 m	powyżej 1,5 m	
28+979P-29+389P	klon pospolity, klon jawor, jesion wyniosły, topola kanadyjska	10-80	-	-	24	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące. <u>Dotyczy topól: rozłożyste korony, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, jemiola. Cięcia odciążające, c. sanitarne i c. korygujące</u>
28+990L-29+106L		30-80	-	-		
29+496L-29+628L	klon pospolity, topola kanadyjska, grusza pospolita, jabłoni domowa	20-100	-	-	38	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące. <u>Dotyczy topól: rozłożyste korony, rozwidlenia V-kształtne, posusz obumarłe konary, jemiola. Cięcia odciążające, c. sanitarne i c. korygujące</u>
29+560P-29+622P		20-100	-	-		
29+675P-29+707P		35-110	-	-		
29+685L-29+714L		45-100	-	-		
29+719P-29+925P		10-100	-	-		
29+728L-29+985L		paż.80	-	-		
30+142L-30+450L	topola kanadyjska, lipa drobnolistna, robinia biała	35-110	-	-	22	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące. <u>Dotyczy topól: rozłożyste korony, rozwidlenia V-kształtne, posusz obumarłe konary, jemiola. Cięcia odciążające, c. sanitarne i c. korygujące</u>
30+179P-30+435P		50-120	-	-		
30+588P-30+790P		40-90	-	-		
30+592L-30+845L		30-70	-	-		
30+918P-30+969P	klon pospolity, topola kanadyjska, lipa drobnolistna, robinia biała	40-70	-	-	190	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe c. prześwietlające i c. korygujące. <u>Dotyczy topól: rozłożyste korony, rozwidlenia V-kształtne, posusz obumarłe konary, jemiola. Cięcia odciążające, c. sanitarne i c. korygujące</u>
30+972L		60	-	-		
30+992P-31+535P		10-70	-	-		
31+029L-31+575L		10-120	-	-		
31+550P-31+689P		30-50	-	-		

31+594L- 31+941L		15-60	-	-		
31+703P- 31+907P		10-60	-	-		
31+941P- 31+949P		30-45	-	-		
32+000P- 32+011P		15	-	-		
32+015L		20	-	-		
32+063L- 33+171L		20-110	-	-		
32+670P- 33+125P		20-120	-	-		
33+213L- 33+286L	kasztanowiec biały, klon pospolity, lipa drobnolistna	45-90	-	-	3	zagrożona statyka, rozwidlenia V-kształtne, posusz, obumarłe konary, ubytki rynnowe. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące
33+234P- 33+312P	klon pospolity, lipa drobnolistna	40-50	-	-	7	rozwidlenia V-kształtne, posusz, odrosty korzeniowe, obumarłe konary, ubytki rynnowe. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące
33+392L- 33+660L	lipa drobnolistna	10-50	-	-	14	rozwidlenia V-kształtne, posusz, obumarłe konary, ubytki rynnowe. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające c. korygujące
33+731L- 34+235L	lipa drobnolistna	15-40	-	-	10	rozwidlenia V-kształtne, posusz, obumarłe konary, ubytki rynnowe. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające c. korygujące
33+748P- 34+190P	lipa drobnolistna, jesion wyniosły, klon pospolity	15-40	-	-	10	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V- kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
34+244L- 34+338L	lipa drobnolistna, wierzbą białą	30-60	-	-	6	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V- kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
34+259P- 34+418P	lipa drobnolistna, klon pospolity, jesion wyniosły	15-40	-	-	8	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V- kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
34+695P- 34+707P	lipa drobnolistna, robinia biała	10-30	-	-	7	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V- kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
35+443P- 35+467P	robinia biała	10-80	-	-	1	Posusz, zagrożona statyka, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące

35+853P- 35+939P	kasztanowiec biały, klon pospolity, jesion wyniosły, brzoza brodawkowata	5-35	-	-	5	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V- kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
35+863L- 35+921L, Wyrzeka	robinia biała		-	-	4	Posusz, zagrożona statyka, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące
36+219P- 36+523P	klon jawor, lipa drobnolistna	20-40	-	-	10	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V- kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne c. prześwietlające i c. korygujące
36+539P- 36+780P	robinia biała, lipa drobnolistna	10-60	-	-	70	Posusz, zagrożona statyka, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące
36+543L- 36+659L	klon jawor, robinia biała	10-80	-	-	100	Posusz, zagrożona statyka, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące
38+611L	kasztanowiec biały	80	-	-	1	Posusz, głęboki ubytek rynnowy, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary. Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące
38+632P- 38+653P	kasztanowiec biały, robinia biała	30-80	-	-	4	Posusz, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary. Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące
39+081L- 39+891L	jesion wyniosły	30-70	-	45	-	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne , c. prześwietlające i c. korygujące
39+083P- 40+334P	jesion wyniosły, wierzba biała, wiąz szypułkowy	30-80	-	-	44	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne c. prześwietlające i c. korygujące
40+052L- 40+331L	jesion wyniosły	50-90	-	-	6	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
40+773P- 40+859P	kasztanowiec biały	70-90	5	-	-	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
41+215P- 41+412P	lipa drobnolistna	15-20	-	23	-	Posusz, ubytki rynnowe, zagrożona statyka, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące. Przy drzewach pochylonych, z zachwianą statyką dodatkowo cięcia odciążające