

SZKOLENIE DLA OBSŁUGI POJAZDÓW DOSTARCZAJĄCYCH ODPADY W CELU ICH TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Instalacja Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych

Poznań

Prezentacja nr PPT-BHP_03_A

Zasady bezpieczeństwa na terenie ITPOK



Ruch jednokierunkowy



Dopuszczalna prędkość



Zakaz palenia



Obowiązkowe do stosowania:



hełm ochronny



okulary



rękawice



kamizelka



obuwie ochronne

Bezpieczeństwo na terenie ITPOK



Wypadek? Awaria?

połącz się przez interkom ze sterownią,
interkomy znajdują się w dwóch
miejscach, w pobliżu apteczek



Pożar?

- wciśnij przycisk ROP
- opuść halę dostaw
- przejdź na parking




Wypadek? Awaria na stanowisku wyłącznicowym?

wciśnij wyłącznik awaryjny po prawej
stronie danego stanowiska wyłącznicowego

LEGENDA

-  Uwaga pojazdy ciężarowe
-  Uwaga piesi
-  Uwaga wózki widłowe
-  Uwaga sprzęt budowlany
-  SOD - Strefa Ograniczonego Dostępu (zakaz wstępu pieszego bez pozwolenia)
-  Strefa oczekiwania na wejście do SOD
-  Trasa pojazdów osobowych
-  Trasa pojazdów ciężarowych i budowlanych
-  Trasa pieszych
-  Miejsce zbiórki
-  Miejsce dozwolonego palenia



O możliwości wjazdu na wagę informuje
sygnalizacja świetlna ustawiona przed wagą




Ważenie



Podaj numer KPOK obsłudze

- Posiadasz kartę magnetyczną dla pojazdu:
przyłóż ją do czytnika
na ekranie dotykowym wybierz:
kod odpadu: **20 03 01**
sektor:
- Nie masz karty magnetycznej – pojazd zważy obsługa

Gdy podniesie się szlaban możesz ruszać



Wjazd na halę dostaw



O możliwości wjazdu do hali dostaw informuje sygnalizacja świetlna ustawiona tuż przed wjazdem do hali dostaw.

Każdy pojazd wjeżdża pojedynczo, poczekaj na pełne otwarcie bramy

Wjazd do
hali dostaw



Sygnalizacja
zezwalająca
na wjazd do
hali dostaw





Hala dostaw



pojazd podjeżdża
tyłem do stanowiska

przy którym pali się
zielone światło
po prawej stronie stanowiska

brama roletowa
pozostaje opuszczona



Rozładunek odpadów



COFAJĄC, **PATRZ W LEWE LUSTERKO** – OBSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

ZIELONE

podjedź do bramy



CZERWONE

- zatrzymaj pojazd
- otwarcie bramy rolowanej
- zaczekaj na pełne otwarcie bramy



ZIELONE

pełne otwarcie bramy
możesz cofać



Wyjście z pojazdu



Wyjście z pojazdu na hali dostaw jest możliwe tylko gdy należy:

- przygotować samochód do wyładunku odpadów
- posprzątać rozsypane odpady

Przed wyjściem z pojazdu zaciągnij hamulec postojowy w pojeździe

Wychodząc z pojazdu załóż:

kask ochronny

kamizelkę ochronną

buty ochronne



okulary ochronne i rękawice robocze w razie potrzeby



Zakończenie załadunku





Po zakończeniu wyładunku odpadów zatrzymaj pojazd po rozpoczęciu zamykania bramy

Za utrzymanie porządku na stanowisku wyładowniczym odpowiedzialni są kierowcy dostarczający odpady

Sprzątanie musi odbywać się przy zamkniętej bramie

Korzystaj z narzędzi dostępnych na wieszakach przy bramach



Wyjazd z hali dostaw




O możliwości wyjazdu z hali dostaw
informuje sygnalizacja świetlna

Należy oczekiwać na pełne otwarcie bramy
oraz zielone światło



Wyjeżdżając pojazdem z hali dostaw
należy wykonywać to pojedynczo tzn.

**przed i za każdym pojazdem
brama musi się całkowicie zamknąć**




Ważenie



O możliwości wjazdu na wagę informuje
sygnalizacja świetlna ustawiona przed wagą

Ważenie końcowe odbywa się w sposób
analogiczny jak ważenie pierwsze

Dodatkowo zostanie wydrukowany kwit wagowy
zawierający dane z pierwszego i drugiego ważenia



An abstract graphic on the left side of the image. It features a large, rounded blue shape that is partially cut off by a diagonal line. To the right of this line is a green triangular shape. The background is a dark teal color.

Nowe myślenie
dla czystego jutra.