

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA



Uszkodzenia słupka A



Uszkodzenia słupka A



Uszkodzenia przęsła Nr 1



Uszkodzenia elementów stalowych ogrodzenia



Uszkodzona nakrywa – słup między przęsłami 4/5



Uszkodzona nakrywa – słup między przęsłami 5/6



Uszkodzenia pomiędzy przęsłami 5/6



Uszkodzenia pomiędzy przęsłami 5/6



Przęsło nr 7



Przęsło Nr 7



Przęsło Nr 8




Przęsło Nr 9



Słup B



Słup B



Słup B



Słupy B i C