Załącznik nr: 2.4.

MK GEOLOGIA

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel. /+48/883-393-335 /+48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 4

Data wykonania: 2017-06-01

Temat: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Adres: Lębork, Pl. Piastowski

Rzedna: 18,80 m n.p.m.
X:
Y:

Sporządził(a): mgr Karolina Nowakowska
Sprawdził(a): mgr Marta Ołubiec

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Wałeczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
			0,9		Nasyp niekontrolowany (gleba z dom. gruzu, cegieł i kamieni),	w				
		1	0,2		Nasyp niekontr. (piasek średni), żółty	w				
			0,6		Nasyp niekontrolowany (gleba piaszczysta), czarny	w				
			0,2		Piasek średni, żółtobrązowy	w				
	2,20 ▼▽	2	0,3		Piasek średni, żółty	w				
			0,8		Piasek średni, żółtoszary	m				

Głębokość: 3,0