



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL

PROJEKT BUDOWLANY

**NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:** KAPLICZKA POD WEZWANIEM CHRYSSTUSA W OGRÓJCU Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NR. DZIAŁEK EWID.: DZ. 1384/39 W m. Chojnice, gm. Chojnice

**ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:** ul. A. Tumińskiej
89-600 Chojnice

KATEGORIA OBIEKTU: KATEGORIA VIII- INNE BUDOWLE

JEDNOSTKA EWID. Chojnice - M [220201_1]

OBRĘB EWIDENCYJNY Chojnice [0001]

**INWESTOR I ADRES
INWESTORA:** GMINA MIEJSKA CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

NAZWA OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA OBIEKTU

**NAZWA I ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA:** PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL
UL. SUKIENNIKÓW 6, 89-600 CHOJNICE
TEL. (52)3975483

INWENTARYZOWAŁ :

PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Zdzisław Kufel	upr. nr UAN-KZ-7210/379/88 w spec. architektonicznej	
------------------------------------	-------------------------------	---	--

Chojnice, dnia 07.06.2021r.

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Część opisowa
2. Dokumentacja fotograficzna

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Plan sytuacyjny | skala 1:500 |
| 2. Rzut przyziemia | skala 1:50 |
| 3. Przekrój A-A | skala 1:50 |

CZĘŚĆ OPISOWA INWENTARYZACJI:

1. Dane informacyjne ogólne

- 1.1** Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja
KAPLICZKI POD WEZWANIEM CHRYSTUSA W OGRÓJCU w m. Chojnice
przy ul. A. Tumińskiej
- 1.2** Obiekt położony jest na dz. nr 1384/39

2. Przeznaczenie i program użytkowy inwentaryzowanego obiektu.

- 2.1** Obiekt pełnił funkcję kultu religijnego
- 2.2** Dane liczbowe określające obiekt budowlany:
- 2.2.1.**
- Powierzchnia zabudowy: 4,9m²
 - Powierzchnia całkowita: 4,9m²
 - Kubatura: 12,25m³

3. Forma architektoniczna:

Obiekt w kształcie groty częściowo wpuszczony w przyległą skarpe
Wykonany w formie sklepienia ceglanego w kształcie fragmentu kuli
schodkowej o grubości [1,5 - 1 - 0,5] cegły z strzępami wypuszczonymi do
wnętrza pomiędzy które wmurowano skały koralowca. W obudowie z
koralowca występują znaczne ubytki które uzupełniano kamieniem polnym
łupanym i zaprawą cementowo – wapienną. Grota uległa częściowemu
zawaleniu po stronie lewej. Wyprawa z rafy koralowej jest częściowo
odspojona od konstrukcji kopuły. Grota jest zagłębiona w skarpe której napór
i warunki atmosferyczne spowodowały obserwowane zniszczenia. Lewy skraj
uległ zawaleniu na skutek wrastania korzeni w strukturę murowaną

4. Funkcja obiektu:

- 4.1** Funkcja – obiekt pełnił funkcję kultu religijnego. Wewnątrz znajdowały się dwie
figury: klęczącego Jezusa Chrystusa modlącego się przed stojącą figurą anioła.
Figury zostały poddane renowacji i są przechowywane poza grota.

5. Opis elementów konstrukcyjnych oraz wykończenia wewnętrznego i zewnątrznego

- Konstrukcja groty wykonana jest w formie sklepienia ceglanego w kształcie
fragmentu kopuły schodkowej o grubości [1,5 - 1 - 0,5] cegły z strzępami
wypuszczonymi do środka kopuły służącymi do montażu koralowca.
- Grota jest usytuowana na płycie fundamentowej z gruzu ceglanego spojonego
zaprawą cementowo – wapienną.
- Konstrukcja nośna murowana z cegły o różnych grubościach na zaprawie
wapiennej. W wyniku erozji zaprawa uległa częściowej degradacji.
- Ściany działowe: brak
- Wykończenie zewnętrzne: elementy zewnętrzne obłożone okładziną z
koralowca na zaprawie wapiennej.
- Podłogi – brak. Na terenie znajdują się dwa postumenty dla figur wystające
ponad powierzchnię gruntu. Figury zostały zdemonstrowane w celu odnowienia.
- Ślusarka: w chwili obecnej brak kiedyś wejście posiadało płotek z furtką z
elementów stalowych kutych.

6. Opis zasadniczych elementy wyposażenia budowlano i instalacyjnego:

- Teren utwardzony w formie drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
- W drodze umieszczone są:

- instalacja oświetleniowa z lampą z ozdobnym słupem
- kanalizacja deszczowa i ciepłociąg
- Murki z kamienia łupanego na zaprawie cementowej stanowiące podbudowę skarpy .Obserwuje się znaczne pęknięcia i przesunięcia kamieni powstałe w wyniku naporu skarpy i erozji wodami opadowymi .
- Skarpa jest porośnięta zakrzewieniami i drzewami zaznaczonymi na podkładzie mapowym.

mgr inż. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88