
Ubytki w stronie
lewej widoczne elementy
sklepienia ceglanego
Prawa strona w lepszym
stanie
WIDOK OD FRONTU

Ubytki w stronie
lewej widoczne elementy
sklepienia ceglanego
WIDOK OD LEWEJ
STRONY


Ubytki w stronie
lewej widoczne elementy
sklepienia ceglanego
Postument
figury
Postument
figury

Ubytki w stronie
lewej
Prawa strona w lepszym
stanie
WIDOK BOKU
Ubytki w spoinowaniu