


Protokół inspekcji odcinka kanału nr 193 z dn. 30.04.2021

Paderewskiego


ZLECENIE	Remonty 2021	ODCINEK		STUDNIA	Początkowa	Końcowa
Miejscowość	Kielce	Numer		Numer	S3	S4
Ulica	Paderewskiego	Rodzaj sieci	ścieki bytowo-gos podarcze	Rzędna góry [m]	0,00	0,00
Data inspekcji	30.04.2021	Materiał	kamionka	Rzędna dna [m]	0,00	0,00
Rok budowy		Średnica [mm]		Średnica [mm]	0,00	0,00
		Długość z dok. [m]		Uwagi		
		Długość [m]	1,54			
		Śr. spadek zmierzony [%]	4,00			
		Kierunek pomiaru	ze spadkiem			

Lp	Dystans [m]	Kod zdarzenia	Opis zdarzenia	Uwagi
1	0,00	THA	początek odcinka	
2	1,54	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	

Zdjęcia obserwacji z inspekcji




0.00 m - [THA] początek odcinka



1.54 m - [TVS] kamera nie może jechać dalej (stop)

Profil kanału, Kielce Paderewskiego, S3 - S4



Schemat kanału

Pomiar od studni S3 do studni S4

Studnia początkowa: S3

