

Protokół inspekcji odcinka kanału nr 192 z dn. 30.04.2021

Paderewskiego

ZLECENIE	Remonty 2021	ODCINEK		STUDNIA	Początkowa	Końcowa
Miejscowość	Kielce	Numer		Numer	S3	S2
Ulica	Paderewskiego	Rodzaj sieci	ścieki bytowo-gos podarcze	Rzędna góry [m]	0,00	0,00
Data inspekcji	30.04.2021	Materiał	kamionka	Rzędna dna [m]	0,00	0,00
Rok budowy		Średnica [mm]		Średnica [mm]	0,00	0,00
Długość z dok. [m]				Uwagi		
Długość [m]						
Długość [m]						
Śr. spadek zmierzony [%]						
Kierunek pomiaru						

Lp	Dystans [m]	Kod zdarzenia	Opis zdarzenia	Uwagi
1	0,00	THA	początek odcinka	
2	1,14	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	

Zdjęcia obserwacji z inspekcji




0.00 m - [THA] początek odcinka



1.14 m - [TVS] kamera nie może jechać dalej (stop)

Profil kanału, Kielce Paderewskiego, S3 - S2



Schemat kanału

Pomiar od studni S3 do studni S2

