


# Protokół inspekcji odcinka kanału nr 191 z dn. 30.04.2021

## Paderewskiego

ZLECENIE	Remonty 2021	ODCINEK	STUDNIA	Początkowa	Końcowa
Miejscowość	Kielce	Numer	Numer	S3	S2
Ulica	Paderewskiego	Rodzaj sieci	Rzędna góry [m]	0,00	0,00
Data inspekcji	30.04.2021	ścieki bytowo-gos podarcze	Rzędna dna [m]	0,00	0,00
Rok budowy		Materiał	Średnica [mm]	0,00	0,00
		kamionka	Uwagi		
		Średnica [mm]			
		Długość z dok. [m]			
		Długość [m]			
		2,73			
		Śr. spadek zmierzony [%]			
		Kierunek pomiaru			
		pod spadek			

Lp	Dystans [m]	Kod zdarzenia	Opis zdarzenia	Uwagi
1	2,73	THA	początek odcinka	

## Zdjęcia obserwacji z inspekcji



2.73 m - [THA] początek odcinka

## Schemat kanału

Pomiar od studni S3 do studni S2

