

Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca most w ciągu ul. Studzienicznej.





Pęknięcie przewidziane do wypełnienia:









