

GMINA LUBIN I JEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
WYKAZ mienia

UWAGA: * budynki i budowle podawane są w wartości księgowej brutto/odtworzeniowej/ rzeczywistej [zł]
**pozostałe środki trwałe i wyposażenie podawane są w wartości księgowej brutto [zł]

RAZEM:			154 626 543,98
			Wartość [zł]
1. Urząd Gminy w Lubinie			112 977 139,88
1.	Budynki i budowle		69 753 680,21
1.1.	Budynki i budowle		68 257 726,68
1.2.	Stale elementy lokali mieszkalnych we wspólnotach		200 000,00
1.3.	Wiaty przystankowe		520 774,94
1.4.	Wiaty rekreacyjne i zawodnicze		775 178,59
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		36 187 707,48
2.1.	Oświetlenie		11 811 114,60
2.2.	Przepompownie i oczyszczalnie		8 259 339,20
2.3.	PSZOK		2 113 433,58
2.4.	Boiska i tereny sportowo-rekreacyjne, miasteczko rowerowe		9 123 822,85
2.5.	Siłownie plenerowe		440 621,79
2.6.	Place zabaw i kładka piesza nad ciekim		2 683 094,63
2.7.	CMENTARZE, ogrodzenie, obelisk i ławka		664 536,03
2.8.	Słupy ogłoszeniowe		95 069,94
2.9.	Węzeł dostępu do sieci Internet		996 674,86
3.	Maszyny, urządzenia i wyposażenie		5 223 235,76
3.1.	Kotły i maszyny energetyczne		147 981,00
3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		84 231,04
3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		332 073,32
3.4.	Urządzenia techniczne		665 885,83
3.5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane; wyposażenie		3 993 064,57
4.	Sprzęt OSP		769 249,95
5.	Sprzęt elektroniczny do lat 10		1 043 266,48
	stacjonarny	876 708,22	
	przenośny	166 558,26	

1.	Budynki i budowle	69 362 884,50
1.1.	Budynki i budowle	68 257 726,68

Lp.	Nazwa (przeznaczenie)	Adres lokalizacji	Rok budowy	powierzchnia użytkowa w m kw.	konstrukcja budynku/ budowli	pokrycie dachu	zabezpieczenie przeciwpożarowe/antwłamaniamiowe	liczba kondygnacji nadziemnych w budynku na podst. EGiB	liczba kondygnacji podziemnych w budynku na podst. EGiB	terminy wykonanych przeglądów zgodnie z art. 62 Prawa budowlane	Uwagi	Wartość (zł)	Rodzaj wartości
1.	Lokal mieszkalny	Buczynka 19 (działka nr 108/1)	przed II wojną	45,78	murowana	dachówka ceramiczna		2	0	budynki podlegają okresowym przeglądom stanu technicznego zgodnie z przepisami art. 62 ustawy Prawo budowlane		120 000,00	Odtworzeniowa
2.	Świetlica	Buczynka 9B (działka nr 98/1)	2019 r.	68,68	stalowa (kontener)	papa		1	0			500 000,00	Odtworzeniowa
3.	Świetlica, kaplica	Bukowna 19 a (działka nr 44/2)	po II wojnie	125,40	ściany zewnętrzne-murowane, ceglane,docięplone styropianem	plyta żelbetowa, docięplona ze styropianu ułożone ze spadkiem, papa na zakładkę	kraty stalowe zabezpieczające drzwi do zaplecza	2	0			150 000,00	Rzeczywista
4.	Świetlica-biblioteka	Chróstnik 2 a (działka nr 479)	przed II wojną, remont 2014 r.	całkowita: 319,36; pow.zab.: 275,00	murowana	blachodachówka		2	0			694 000,00	Rzeczywista
5.	Świetlica	Czerniec 45a (działka nr 179/1)	przed II wojną	190,33	traadycyjna, murowana	dach dwuspadowy; papa		1	0			161 000,00	Rzeczywista
6.	Remiza OSP	Czerniec 6 (działka nr 101/1)	po II wojnie	63,88	murowana,cegla	blacha trapezowa		1	0			64 000,00	Rzeczywista
7.	Świetlica	Gola 10b (działka nr 7)	2012 r	353,17	murowana	blachodachówka		1	0			1 615 000,00	Odtworzeniowa
8.	Gospodarczy (4 komórki)	Gorzelin 17 (działka nr 40/23)	po II wojnie	48,00	blacha	blacha trapezowa		1	0			18 000,00	Odtworzeniowa
9.	Mieszkalno-usługowy (świetlica)	Gorzelin 17 (działka nr 40/1 i 40/14)	przed II wojną	ok. 270,00	murowane, ceglane	blachodachówka		2	0		udział 31294/44103	700 000,00	Odtworzeniowa
10.	Świetlica-remiza OSP	Gorzyca 36 (działka nr 125)	po II wojnie	290,00	ceramiczna, murowanana	papa, dach płaski		1	0			500 000,00	Odtworzeniowa
11.	Mieszkalno-usługowy	Karczowiska 14 (działka nr 231)	przed II wojną	495,00	ceramiczna, murowana	konstrukcja drewniana, dachówka ceramiczna		4	0			1 000 000,00	Rzeczywista
12.	Mieszkalno-usługowy (świetlica); świetlica i mieszkanie socjalne	Kłopotów 2 (działka nr 145)	po II wojnie, remont budynku 2014 r.	238,72	świany zewnętrzne-murowane, ceglane, docięplone styropianem	dwuspadowy,jendo spadowy w konstrukcji drewnianej; blacha dachówkopodobna i blacha trapezowa	kraty stalowe zabezpieczające drzwi i okno do pomieszczenia gospodarczego	2	0			1 000 000,00	Odtworzeniowa
13.	Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego	Kłopotów, działka nr 48	2020 r.	67,50	stalowa (kontener)	papa		1	0			398 860,78	Księgowa brutto
14.	Świetlica	Krzeczyn Mały ul. Wrzosowa 9 (działka nr 256/8)	2009 r.	547,55	murowana	papa		1	0			1 206 000,00	Odtworzeniowa

15.	Remiza OSP + klub dziecięcy	Krzeczyn Wielki ul. Brzozowa 1 (działka nr 201)	po II wojnie	249,00	murowana	blachodachówka		1	0
16.	Szatnia sportowa	Księginice 46 a (działka nr 185)	1992 r.	139,00	murowana, ceramiczna	papa		1	0
17.	Warsztatowo-gospodarczy	Księginice 14 (działka nr 3/5)	po II wojnie	285,00	murowana	papa		1	0
18.	Pałac	Księginice 14 (działka nr 3/5)	przed II wojną	797,80	murowana, ceramiczna	dachówka ceramiczna		4	1
19.	Gospodarczy (mała komórka)	Księginice 14 (działka nr 3/5)	przed II wojną	ok. 80,00	murowana	papa		1	0
20.	Gospodarczy (warsztaty)	Księginice (dz. 265/42)	przed II wojną	ok. 300,00	murowana	blacha		1	0
21.	Remiza OSP-świątlica	Księginice 31 (działka nr 164/2)	po II wojnie	359,59	murowana	blachodachówka		2	0
22.	Mieszkalno-usługowy (sklep,świątlica,4 lokale mieszkalne)	Lisiec 10 (działka nr 222)	przed II wojną	513,90	ściany zewnętrzne - murowane, ceglane docieplone styropianem; strop - drewniany	dwuspadowy, jednospadowy w konstrukcji drewnianej; część mieszkalna- dachówka ceramiczna; pozostałe papa		2	0
23.	2 Lokale mieszkalne	Lisiec 15B (działka nr 249/59)	po II wojnie	105,82	murowana	dachówka ceramiczna		2	0
24.	4 lokale mieszkalne (budynek mieszkalny)	Lisiec 15 (działka nr 241/5)	przed II wojną	144,95	ściany zewnętrzne-murowane, ceglane	dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej;blacha dachówkopodobna		2	0
25.	Budynek biurowy	Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3 (działka nr 424)	przed II wojnie	4008,00	murowana	dachówka ceramiczna		4	1
26.	Szatnia sportowa	Miloradzice 74c, (dz.nr 164)	1976 r.	85,00	murowana	papa		1	0
27.	Mieszkalno-usługowy, biblioteka, przedszkole	Miloradzice 46 (działka nr 390)	przed II wojną - 1939 r.	199,00	murowana	dachówka ceramiczna		3	0
28.	2 lokale mieszkalne	Miloradzice 48-48a (działka nr 448/9)	przed II wojną	175,04	murowana	blachodachówka		2	0
29.	Budynek gospodarczy 4 garaże	Miloradzice 48 (działka nr 447/4)	przed II wojną	130,00	murowana	konstrukcja drewniana, eternit		3	0
30.	Świątlica	Miloradzice 80 (działka nr 101)	przed II wojną	512,86	murowana	blachodachówka		1	0
31.	Budynek Gospodarczy (pieczarkarnia)	Miloradzice (dz. nr 448/7)	przed II wojną	pow.zabudowy: 203,00	murowana	dachówka		1	0
32.	Budynek magazynowy	Miloradzice (dz.nr 448/3)	przed II wojną	pow.zabudowy: 138,00	murowana	dachówka		1	0
33.	Budynek - lokal użytkowy	Miloradzice 68 (dz.nr 453/6)	przed II wojną	27,00	murowana	blachodachówka		1	0
34.	Garaż	Miroszowice (działka nr 23/3)	ok. 1980 r.	ok. 15,00	murowana	papa		1	0
35.	Świątlica	Miroszowice ul. Pałacowa 13 (działka nr 23/1 i 25/1)	ok. 1980 r.	212,00	murowana	papa		1	0
36.	Świątlica-sklep	Miłosna 6c (działka nr 84/1)	po II wojnie	265,70	murowana	papa		1	0
37.	Lokal mieszkalny	Niemstów 63 (działka nr 255/1)	przed II wojną	68,85	murowana	blachodachówka		3	0
38.	Remiza OSP-świątlica	Niemstów 81 (działka nr 711)	po II wojnie	443,40	murowana	blacha trapezowa		2	0
39.	Lokal mieszkalny	Niemstów 117c (działka nr 669/6)	przed II wojną	77,51	murowana	blachodachówka		2	0
40.	Budynek magazynowy murowany	Niemstów (dz. 149/14)	2017 r.	42,19	murowana	konstrukcja dachu drewniana, dachówka ceramiczna		1	0
41.	Świątlica-biblioteka	Obora Tulipanowa 2 (działka nr 857)	2011 r.	585,7	murowana	dachówka ceramiczna		1	0
42.	2 lokale mieszkalne	Osiek, ul. Św. Katarzyny 32 (działka nr 64/44)	po II wojnie	99,40	murowana	blachodachówka		2	0
43.	Budynek gospodarczy dla lokalu św. Katarzyny 30/4	Osiek ul. św. Katarzyny 30 (działka nr 64/27)	przed II wojną	15,00	murowana	blacha		2	0
44.	Świątlica	Osiek, Miedziana 69 (działka nr 160)	2008 r.	547,55	murowana	papa		1	0
45.	Świątlica	Pieszków 26a (działka nr 123/4)	modernizacja obiektu 2008 r.	212,80	murowana	blachodachówka		1	0
46.	Budynek gospodarczy (garaż)	Raszowa 28; dz. 209/2	lata 70 XX w.	24,00	murowany	papa		1	0
47.	Świątlica	Raszowa Mała 8a (działka nr 34/41)	po II wojnie, adaptacja budynku 2014 r.	62,55	murowany, ceglany	dach dwuspadowy, konstrukcja drewniana;papa		1	0
48.	2 Garaże	Raszówka 1 Maja 12; dz. nr 296/5	po II wojnie	24,00	murowana	papa		1	0
49.	Lokal mieszkalny	Raszówka ul. 1 Maja 14 (działka nr 297)	przed II wojną	37,20	murowana	dachówka		2	0
50.	Remiza OSP	Raszówka ul. Lipowa 4 (działka nr 324)	po II wojnie	32,80	murowana	papa		1	0
51.	2 garaże	Raszówka ul. Kolejowa 2; dz. nr 411/4	po II wojnie		murowana	papa		1	0
52.	Świątlica	Raszówka Kolejowa 4 (działka nr 343/6 i 343/7)	przed II wojną	491,40	murowana	papa		2	0
53.	Lokal mieszkalny	Raszówka ul. Lipowa 28; dz. nr 313/1	przed II wojna	105,80	murowana	dachówka		2	1
54.	Budynek mieszkalno-usługowy (ośrodek zdrowia, świątlica, lokal mieszkalny)	Siedlce 36; dz. nr 176	przed II wojną;modernizacja 2019 r.	476,19	murowana	blachodachówka		3	0

	249 000,00	Rzeczywista
	16 000,00	Odtworzeniowa
	279 000,00	Rzeczywista
	7 500 000,00	Odtworzeniowa
	279 000,00	Odtworzeniowa
	194 648,13	Księgowa brutto
	450 000,00	Odtworzeniowa
	900 000,00	Rzeczywista
udział 372/1000	400 000,00	Odtworzeniowa
	240 000,00	Rzeczywista
	16 537 000,00	Odtworzeniowa
	80 000,00	Odtworzeniowa
	1 126 939,60	Księgowa brutto
udział 537/1000	80 206,29	Księgowa brutto
	53 000,00	Odtworzeniowa
	817 587,48	Księgowa brutto
	17 700,00	Odtworzeniowa
	9 408,50	Księgowa brutto
	30 000,00	Odtworzeniowa
	21 000,00	Odtworzeniowa
	773 000,00	Odtworzeniowa
	500 000,00	Odtworzeniowa
udział 343/1000	280 000,00	Odtworzeniowa
	393 304,05	Księgowa brutto
udział 2615/10000	228 000,00	Odtworzeniowa
	129 715,16	Księgowa brutto
	2 195 000,00	Odtworzeniowa
udział 8532/16999	370 000,00	Rzeczywista
udział 13/100	10 000,00	Odtworzeniowa
	3 330 000,00	Odtworzeniowa
	675 000,00	Odtworzeniowa
	30 000,00	Odtworzeniowa
udział 7055/10000	250 000,00	Odtworzeniowa
	35 000,00	Odtworzeniowa
udział 156/1000	160 000,00	Odtworzeniowa
	45 000,00	Odtworzeniowa
	40 800,00	Odtworzeniowa
	1 200 000,00	Odtworzeniowa
udział 50/100	400 000,00	Odtworzeniowa
	2 500 000,00	Odtworzeniowa

55.	Szatnia sportowa z otoczeniem	Siedlce boisko 30a (działka nr 231/1)	2002 r.	58,00	stalowa (kontener)	papa/blacha		1	0		60 000,00	Odtworzeniowa
56.	Świetlica-sklep	Składowice 38a (działka nr 143)	przed II wojną	143,07	ściany zewnętrzne - murowane, ceglane; strop - drewniany	świetlica:dach dwuspadowy, reszta : jednostopadowy w onstrukcji drewnianej; dachówka ceramiczna i papa	kraty stalowe zabezpieczające okna od ulicy	1	0		180 000,00	Rzeczywista
57.	Mieszkalny - Dom Dziecka (3 lokale)	Składowice 6 (działka nr 148/2)	po II wojnie	427,17	ściany zewnętrzne - muorwane, ceglane	dach dwuspadowy z naczółkiem, kryty dachówką ceramiczną, karpiówką,część parterowa kryta dachami jednostopadowymi - papa	barierki stalowe	2	0		1 200 000,00	Rzeczywista
58.	Gospodarczy 2 garaże	Składowice 6 (działka nr 148/2)	po II wojnie	ok. 182,00	murowane z bloczków betonowych	konstrukcja drewniana kryta papa		1	0		25 000,00	Odtworzeniowa
59.	Altana	Składowice 6 (działka nr 148/2)	ok. 2013 r.	10,00	drewniane	konstrukcja drewniana		1	0		20 000,00	Odtworzeniowa
60.	Remiza OSP	Szklary Górne 24; dz. nr 149/1	po II wojnie	48,63	murowana	papa		1	0		75 000,00	Rzeczywista
61.	Budynek gospodarczy nr 1	Szklary Górne 25; dz. nr 149/2	po II wojnie	ok. 20,00	murowana	papa		1	0		20 000,00	Rzeczywista
62.	Budynek gospodarczy nr 2	Szklary Górne 25; dz. nr 149/2	po II wojnie	ok. 40,00	murowana	papa		1	0		37 000,00	Rzeczywista
63.	Budynek usługowy, świetlica wiejska, punkt przedszkolny	Szklary Górne 25 (działka nr 149/2)	ok. 1939 r.	239,00	murowana	blacha trapezowa		3	1		1 000 000,00	Odtworzeniowa
64.	Lokal mieszkalny	Szklary Górne 27 (działka nr 185/4)	przed II wojną	100,17	murowana	blachodachówka		2	0	udział 32/100	400 000,00	Odtworzeniowa
65.	Lokal mieszkalny	Szklary Górne 45a (działka nr 153/4)	przed II wojną	42,48	murowana	dachówka		1	0	udział 945/10000	160 000,00	Odtworzeniowa
66.	Mieszkalno-usługowy (ośrodek zdrowia)	Szklary Górne 50; dz. nr 102	przed II wojną	429,29	murowana	blacha powlekana		2	1		728 949,99	Księgowa brutto
67.	2 lokale mieszkalne	Szklary Górne 60B (działka nr 46/1)	przed II wojną	83,57	murowana	dachówka		2	0	udział 298/1000	276 800,00	Odtworzeniowa
68.	budynek gospodarczy do budynku mieszkalnego 60B	Szklary Górne, działka nr 46/1	po II wojnie	18,00	murowana	dachówka ceramiczna		1	0	udział 193/1000	477,84	Księgowa brutto
69.	Świetlica	Ustronie 1A (działka nr 104)	2020 r.	68,55	stalowa (kontener)	dach płaki, blacha stalowa		1	0		478 935,92	Księgowa brutto
70.	Świetlica +budynek gospodarczy (na górze lokal - stan dobry)	Wiercień 37 (działka nr 517/5)	przed II wojną	lokal-63,88 świetlica - 208,60	konstrukcja murowana tradycyjna	dach dwuspadowy; blachodachówka		2	0		600 000,00	Odtworzeniowa
71.	Mieszkalno-gospodarczy	Wiercień 56 (działka nr 54/1)	przed II wojną	260,00	murowana	dachówka ceramiczna		2	0		270 000,00	Rzeczywista
72.	Gospodarczy	Wiercień 56; dz. nr 54/1	przed II wojną	ok. 30,00	murowana	dachówka ceramiczna		1	0		310 000,00	Rzeczywista
73.	Usługowy - nieużytkowany	Zimna Woda 12 (działka nr 234)	przed II wojną	246,00	murowana	dachówka ceramiczna		1	0		150 000,00	Rzeczywista
74.	Remiza OSP	Zimna Woda 13 (działka nr 84)	po II wojnie; rozbudowa 2021 r.	ok. 250,00	murowana	papa		1	0		500 000,00	Rzeczywista
75.	Pawilon klubowo sportowy (świetlica)	Zimna Woda 45c (działka nr 33)	2013 r.	353,17	murowana	dachówka ceramiczna		1	0		1 700 000,00	Odtworzeniowa
76.	Mieszkalny	Zimna Woda 27	po II wojnie	498,77	ściany zewnętrzne-murowane, ceglane	dach płaski dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej; pokrycie dachu- nana		1	0		1 000 000,00	Rzeczywista
77.	Kontener szatniowo-sanitarny	Raszówka dz. nr 240	2015 r.	52,91	stalowa (kontener)	stalowy		1	0		30 287,52	Księgowa brutto
78.	Kontener szatniowo-sanitarny	Obora dz. nr 449/78	2015 r.	68,56	stalowa (kontener)	stalowy		1	0		156 668,20	Księgowa brutto
79.	Kontener szatniowo-sanitarny	Niemstów dz. nr 146	2019 r.	60,05	stalowa (kontener)	stalowy		1	0		294 965,66	Księgowa brutto
80.	Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego	Szklary Górne dz. nr 44/49	2018 r.	360,00	budynek murowany	dachówka ceramiczna		1	0		578 651,17	Księgowa brutto
81.	Remiza OSP + świetlica	Krzeczyn Wielki ul. Św. Floriana 33 (działka nr 306)	2023 r.	562,47	murowana	blacha płaska na rąbek	instalacja alarmowa	1	0		4 038 718,35	Księgowa brutto
82.	Remiza OSP	Szklary Górne dz. nr 44/51	2023 r.	260,35	murowana	dach płaski, blacha trapezowa	instalacja alarmowa	1	0		2 563 402,04	Księgowa brutto
83.	Stodoła	Księginice, dz. 265/45	ok. 1902 r.	875,00	murowana	(częściowo) papa		2	0		324 800,00	Księgowa brutto
84.	Wiata	Księginice, dz. 265/45	1990 r.	pow. zabudowy: 559,00	konstrukcja stalowa	papa		1	0		125 900,00	Księgowa brutto

- 1.2. Stale elementy lokali mieszkalnych stanowiących części wspólnot mieszkaniowych w budynkach ubezpieczonych przez zarządcę (wg wykazu do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko dla wszystkich lokali)

Lp.	Nazwa (przeznaczenie)	Adres lokalizacji	Rok budowy	Udział w nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Ogólna powierzchnia	Wartość
1.	Lokal świetlicy	Gogołowice 21, dz. 116/2	przed II wojną, w połowie lat 80 generalny remont	5516/10000	219,84 m2	219,84 m2	300 000,00 zł
2.	3 lokale mieszkalne	Krzeczyn Mały 34a-34b, dz. 145	przed II woja	55/100	34a/1 - 39,53 m2; 34b/2 - 41,83 m2; 34b/4 - 41,83 m2	123,19 m2	132 016,00 zł
3.	świetlica	Krzeczyn Wielki 32a, dz. 143/2	przed II woja	49/1000	39,27 m2	39,27 m2	31 416,00 zł
4.	Lokal mieszkalny	Księginice 13/1, dz. 265/26	po II wojnie	1137/10000	78,60 m2	78,6 m2	62 880,00 zł
5.	Lokal mieszkalny	Księginice 13a/4, dz. 256/26	po II wojnie	1137/10000	42,78 m2	42,78 m2	34 224,00 zł
6.	2 komórki gospodarcze	Księginice nr działki 265/27	przed II wojną	2579/10000	27,30 m2; 32,40 m2	59,70 m2	47 760,00 zł
7.	OŚRODEK ZDROWIA	Miloradzice 66, dz. 464/4	po II wojnie	55/100	109,00 m2	109,00 m2	20 000,00 zł
8.	Lokal - Biblioteka	Niemstów 78, dz. 121/7	po II wojnie	4668/10000	115,88 m2	115,88 m2	92 704,00 zł
9.	Lokal mieszkalny	Osiek, ul. Św. Katarzyny 30, dz. 64/27	przed II wojną	1135/10000	30/4 - 34,90 m2	34,90 m2	27 920,00 zł

10.	Remiza OSP, świetlica, sklep - lokale	Raszowa 28, dz. 208	przed II wojną	7055/10000	32,80 m2; 149,00 m2; 32,69 m2 ;	214,49 m2	171 592,00 zł
11.	3 lokale mieszkalne	Raszówka, ul. 1 Maja 11,dz. 301/1	przed II wojną	66/100	11/1 - 66,64 m2; 11/2 - 55,81 m2; 11/3 - 65,43 m2	187,88 m2	150 304,00 zł
12.	Ośrodek zdrowia - lokal	Raszówka, ul. 1 Maja 12, dz. 296/6	przed II wojną	4147/10000	74,00 m2	74,00 m2	59 200,00 zł

1.3.	Wiaty przystankowe	520 774,94
1.4.	Wiaty rekreacyjne i zawodnicze	775 178,59

2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 187 707,48
2.1.	Oświetlenie	11 811 114,60
2.2.	Przepompownie i oczyszczalnie	8 259 339,20
2.3.	PSZOK	2 113 433,58
2.4.	Boiska i tereny sportow-rekreacyjne, miasteczko rowerowe	9 123 822,85
2.5.	Siłownie plenerowe	440 621,79
2.6.	Place zabaw i kładka pieszka nad ciekim	2 683 094,63
2.7.	CMENTARZE, ogrodzenie, obelisk i ławka	664 536,03
2.8.	Słupy ogłoszeniowe	95 069,94
2.9.	Węzeł dostępu do sieci Internet	996 674,86

3.	Maszyny, urządzenia i wyposażenie	5 223 235,76
3.1.	Kotły i maszyny energetyczne	147 981,00
3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	84 231,04
3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	332 073,32
3.4.	Urządzenia techniczne	665 885,83
3.5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane; wyposażenie	3 993 064,57

4.	Sprzęt OSP	769 249,95
----	------------	------------

5.	Sprzęt elektroniczny do lat 10	1 043 266,48
	stacjonarny	876 708,22
	przenośny	166 558,26

2.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	257 675,78
----	---------------------------------	------------

1.	Sprzęt elektroniczny do lat 10	131 879,18
	stacjonarny	123 069,18
	przenośny	8 810,00
2.	Środki trwałe bez sprzętu elektronicznego do 10 lat, pozostałe wyposażenie	125 796,60

3.	Ośrodek Kultury Gminy Lubin	3 714 829,96
----	-----------------------------	--------------

1.	Sprzęt elektroniczny do lat 10	296 341,38
	stacjonarny	202 112,12
	przenośny	94 229,26
2.	Środki trwałe bez sprzętu elektronicznego do 10 lat, pozostałe wyposażenie	3 418 488,58

4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce	1 142 327,26
----	--	--------------

1.	Sprzęt elektroniczny do lat 10	35 918,71
	stacjonarny	35 918,71
	przenośny	0,00
2.	Środki trwałe bez sprzętu elektronicznego do 10 lat, pozostałe wyposażenie	315 401,25
3.	Księgozbiór	791 007,30
	księgozbiór	776 765,78
	książki czytane- CD	14 241,52

5.	Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce	2 823 524,24
----	--	--------------

1.	Budynki i budowle	2 230 302,70
----	-------------------	--------------

Lp.	Nazwa budynku/ budowli wraz z dokładnym miejscem lokalizacji	Wartość księgowa [zł]	Powierzchnia użytkowa [m2]	Przeznaczenie budynku/ budowli	Konstrukcja budynku/ budowli	Rok budowy	Zabezpieczenie przeciwpożarowe, antywłamaniowe	Terminy wykonanych przeglądów zgodnie z art. 62 prawo budowlane
1	budynek użyteczności publicznej Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce, Raszówka, ul. Kolejowa 2	1 899 710,72	340m2	budynek użyteczności publicznej	murowana, konstrukcja żelbetowa, dach pokryty papą termozgrzewalną	budynek ponad 50-letni, remont generalny w 2006 r	rolety antywłamaniowe, alarm antywłamaniowy, gaśnice, monitoring, ochrona obiektu firma SOLID SECURITY	Roczne: -przegląd ppoż – grudzień 2022, -przegląd instalacji gazowej – czerwiec 2023, -przegląd przewodów kominowych – grudzień 2022, -przegląd stanu technicznego, przydatności do użytkowania – sierpień 2022 (roczny) do 2025 (pięcioletni)
2	Kontener blaszany DUO	14 941,42	20m2	przechowywanie sprzętu	blacha	2012	monitoring, ochrona obiektu firma SOLID SECURITY	
3	pomieszczenia na Oddział Zamiejscowy w Lubinie, ul. Orla 21	246 551,73	506m2	budynek użyteczności publicznej	murowana, konstrukcja żelbetowa		alarm antywłamaniowy, gaśnice, monitoring,	Roczne: -przegląd ppoż – listopad 2022, -przegląd przewodów kominowych – październik 2022, -przegląd stanu technicznego, przydatności do użytkowania – październik 2022, -przegląd systemu oddymiania – listopad 2022
4	plac zabaw przy Przedszkolu w Raszówce - wyposażenie	69 098,83	ok. 70 arów	ogród przedszkolny do użyteczności publicznej	metal / drewno (atestowane urządzenia sportowo-rekreacyjne)		monitoring	Roczne: -przegląd stanu technicznego placu zabaw - maj 2023

2.	Sprzęt elektroniczny do lat 10	stacjonarny	135 004,94	178 068,82
3.	Środki trwałe bez sprzętu elektronicznego do 10 lat, pozostałe wyposażenie	przenośny	43 063,88	415 152,72

6. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach6 514 765,92

1.	Budynki i budowle							5 873 557,30
Lp.	Nazwa budynku/ budowli wraz z dokładnym miejscem lokalizacji	Wartość odtworzeniowa [zł]	Powierzchnia użytkowa [m2]	Przeznaczenie budynku/ budowli	Konstrukcja budynku/ budowli	Rok budowy	Zabezpieczenie przeciwpożarowe, antywłamaniowe	Terminy wykonanych przeglądów zgodnie z art. 62 prawo budowlane
1.	Budynek szkoły	5 006 026,00	2070,3 m2	szkolnictwo podstawowe	Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych częściowo podpiwniczony. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, układ nośny poprzeczny.Ściany wykonane z cegły ceramicznej i betonu komórkowego. Pokrycie dachu-błachą dachową, papowe.	Rozbudowa - 1989	Gaśnice, hydranty, monitoring wizyjny, system alarmowy.	24.04.2023 r.-przegląd elektryczny 28.05.2020 r. - przegląd pięcioletni 12.06.2023 r. - przegląd roczny
2.	Plac zabaw	52 517,87	Urządzenia na plac zabaw, w tym pylon, podciągacz nóg, drabinka, twister-wahadło, piaskownica, huśtawka wagowa, karuzela tarczowa z ławkami, bujak pojedynczy na sprężynie „BMX, bujak pojedynczy na sprężynie „konik”			2017	Gaśnice, hydranty, monitoring wizyjny,	
3.	Boisko wielofunkcyjne	751 922,43	Charakterystyka: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej gr. 48mm i wymiarach 44 x 31m z następującymi			2019	Gaśnice, hydranty, monitoring wizyjny,	
4.	Ogrodzenie	63 091,00	Ogrodzenie panelowe z pomurówką, z lewej strony budynku ramki ze staliz zdrojeniowej i podmurówka			2010	Monitoring wizyjny	
5.	Droga wewnętrzna		Droga wewnętrzna o długości 140 metrów i szerokości 3,5 metra, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na			2020	Monitoring wizyjny	

2.	Sprzęt elektroniczny do lat 10	stacjonarny	197 147,06	285 153,03
3.	Środki trwałe bez sprzętu elektronicznego do 10 lat, pozostałe wyposażenie	przenośny	88 005,97	356 055,59

7. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce5 809 032,77

1.	Budynki i budowle							5 393 186,19
Lp.	Nazwa budynku i budowli wraz z dokładnym adresem lokalizacji	wartość odtworzeniowa zł	Powierzchnia użytkowa	Przeznaczenie budynku	Konstrukcja	zabezpieczenie przeciwpożarowe, antywłamaniowe	Rok budowy	Terminy wykonanych przeglądów zgodnie z art. 62 prawo budowlane
				/budowli	budynku, budowli			
1	Budynek użyteczności publicznej z salą gimnastyczną	3 179 000,000 zł	1518,25 m	SZkoła	Płyty żelbetonowe, cegła	gaśnice, alarm, monitoring	1973	wg przepisów
2	Rozbudowa szkoły, świetlica	2 214 000,000 zł	380,40 m	Szkoła	Pustaki wapienno piaskowe	gasnice, alarm,monitoring	2021	Wg przepisów
3	Garaż	36,846 zł	165,9 m	Garaże	Murowane	gaśnica, hydrant	1994	Wg przepisów
4	ogrodzenie	149,341 zł	1059 m	Zajęcia sportowe	plot metalowy	hydrant	2008	Wg przepisów

2.	Sprzęt elektroniczny do lat 10	stacjonarny	91 780,00	159 728,62
3.	Środki trwałe bez sprzętu elektronicznego do 10 lat, pozostałe wyposażenie	przenośny	67 948,62	256 117,96

8. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzczynie Wielkim3 413 666,43

1.	Budynki i budowle							3 165 111,22
Lp.	Nazwa budynku/ budowli wraz z dokładnym miejscem lokalizacji	Wartość [zł] księgowo/rocznywystawo/odtworzeniowa*	Powierzchnia użytkowa [m2]	Przeznaczenie budynku/ budowli	Konstrukcja budynku/ budowli	Rok budowy	Zabezpieczenie przeciwpożarowe, antywłamaniowe	Terminy wykonanych przeglądów zgodnie z art. 62 prawo budowlane
1.	Budynek, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, ul. Brylantowa 59, Krzczyn Wielki		powierzchnia zabudowy 1239,5m2, kubatura części nadziemnej 9916m2	budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję oświatową wraz z kotłownią i prowadzoną kuchnią ze stołówką	Niepodpiwniczony budynek dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej , składa się z segmentów dydaktycznych oraz połączony jedną ze ścian z salą gimnastyczną. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej, siporeksu i pustaków ceramicznych, strop	Obiekt został oddany do użytku w latach 50-tych XX wieku, został poddany rozbudowie w latach 80-tych.	Wyposażenie w media i instalacje: wod-kan (instalacja z rur stalowych ocynkowanych bez izolacji przeciwkondensacyjnej i termicznej), elektroenergetyczna (alumiiniowo-miedziana), gazowa	07.02.2023- kontrola okresowa (rocznai pięcioletnia) stanu technicznego budynku 23.03.2022- przegląd elektryczny (roczny) 10.01.2023- przegląd elektryczny (5-cioletni) 10.01.2023- przegląd instalacji gazowej 10.01.2023- badanie wyłączników p/pożarowych 10.01.2023- przegląd elektryczny 06.09.2022- przegląd sprzętu gaśniczego 10.01.2023- przenośnych urządzeń elektrycznych

2.	Budynek gospodarczy, ul. Brylantowa 59, Krzczyn Wielki	2 175 123,17	powierzchnia całkowita zabudowy 120m2	budynek gospodarczy	Parterowy budynek gospodarczy. Fundamenty betonowe, ściany nośne murowane w technologii tradycyjnej, belki podłogi stalowe, stropodach z płyt korytkowych opartych na podciągach stalowych, pokrycie dachowe- papa termozgrzewalna, rynny i rury spustowe z PVC, kominy		inwestycyjny, garaż, c.o., oświetleniowa, odgromowa, wentylacja grawitacyjna, częściowo wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, monitoring, instalacje i urządzenia ochrony p/poż. Zabezpieczenie	07.02.2023- okresowa roczna kontrola stanu technicznego obiektu.
3.	Boisko ul. Brylantowa 59, Krzczyn Wielki	989 988,05	powierzchnia ok.400m2	Boisko szkolne	Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z następującymi rodzajami boisk: do piłki ręcznej, do gry w siatkówkę , do koszykówki (2 pola), kort tenisowy, bieżnia lekkoatletyczna 3 torowej okalającej boisko, bieżnia do sprintu 4 torowa, rozbieg i zeskok do skoku w dal i trójskoku, piłkochwyt z siatki polipropylenowej o wys.6m. Boisko posiada drenaż odwadniający płytę boiska wraz z rurociągami drenarskim i systemem rozszczązania.			

2.	Sprzęt elektroniczny do lat 10	stacjonarny	96 745,55	155 642,97
3.	Środki trwałe bez sprzętu elektronicznego do 10 lat, pozostałe wyposażenie	przenośny	58 897,42	92 912,24

9. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych12 220 116,02

1.	Budynki i budowle	11 428 499,88
----	-------------------	---------------

Lp.	Nazwa budynku/ budowli wraz z dokładnym miejscem lokalizacji	Wartość księgowa [zł]	Powierzchnia użytkowa [m2]	Przeznaczenie budynku/ budowli	Konstrukcja budynku/ budowli	Rok budowy	Zabezpieczenie przeciwpożarowe, antywłamaniowe	Terminy wykonanych przeglądów zgodnie z art. 62 prawo budowlane
1.	Świetlica	223000,00	84,90	szkoła	moduł	2014	Gaśnice, automatyczny system oddymiania, system przeciwpożarowy (czujki), alarm przeciwpożarowy, alarm antywłamaniowy, system monitoringu, reakcja Grupy Patrolowo-Interwencyjnej niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia, zabezpieczenie obiektu przez grupę interwencyjną po zgłoszeniu naruszeń,	Roczne: przegląd systemu pożaru, oddymiania, sygnalizacji dozorowej-grudzień, przegląd przeciwpożarowy- czerwiec, przegląd instalacji gazowej- listopad, przegląd przewodów kominowych- czerwiec, roczny przegląd budowlany- sierpień
2.	Segment dydaktyczny	1177775,88	147,16	szkoła	murowany	2018	Gaśnice, automatyczny system oddymiania, system przeciwpożarowy (czujki), alarm przeciwpożarowy, alarm antywłamaniowy, system monitoringu, reakcja Grupy Patrolowo-Interwencyjnej niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia, zabezpieczenie obiektu przez grupę interwencyjną po zgłoszeniu naruszeń,	Roczne: przegląd systemu pożaru, oddymiania, sygnalizacji dozorowej-grudzień, przegląd przeciwpożarowy- czerwiec, przegląd instalacji gazowej- listopad, przegląd przewodów kominowych- czerwiec, roczny przegląd budowlany- sierpień
3.	Kontener	5612,00	7,20	kontener magazynowy	moduł	1998		Roczne: przegląd systemu pożaru, oddymiania, sygnalizacji dozorowej-grudzień, przegląd przeciwpożarowy- czerwiec, przegląd instalacji gazowej- listopad, przegląd przewodów kominowych- czerwiec, roczny przegląd budowlany- sierpień

4.	Kontener	5612,00	7,20	kontener magazynowy	moduł	1998		Roczne: przegląd systemu pożaru, oddymiania, sygnalizacji dozorowej-grudzień, przegląd przeciwpożarowy- czerwiec, przegląd instalacji gazowej- listopad, przegląd przewodów kominowych- czerwiec, roczny przegląd budowlany- sierpień
5.	Budynek użyteczności publicznej, Szklary Górne 48, 59-335 Lubin wartość odtworzeniowa	10000000,00	1545,30	szkoła	murowana	2008	Gaśnice, automatyczny system oddymiania, system przeciwpożarowy (czujki), alarm przeciwpożarowy, alarm antywłamaniowy, system monitoringu, reakcja Grupy Patrolowo-Interwencyjnej niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia, zabezpieczenie obiektu przez grupę interwencyjną po zgłoszeniu naruszeń,	Roczne: przegląd systemu pożaru, oddymiania, sygnalizacji dozorowej-grudzień, przegląd przeciwpożarowy- czerwiec, przegląd instalacji gazowej- listopad, przegląd przewodów kominowych- czerwiec, roczny przegląd budowlany- sierpień
6.	Wiata edukacyjna	16500,00		szkoła	drewniana	2022		

2.	Sprzęt elektroniczny do lat 5	stacjonarny	67 645,90	128 682,64
		przenośny	61 036,74	
3.	Środki trwałe bez sprzętu elektronicznego do 5 lat, pozostałe wyposażenie			662 933,50

10. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie4 037 771,78

1.	Budynki i budowle							3 741 607,05
Lp.	Nazwa budynku/ budowli wraz z dokładnym miejscem lokalizacji	Wartość odtworzeniowa [zł]	Powierzchnia użytkowa [m2]	Przeznaczenie budynku/ budowli	Konstrukcja budynku/ budowli	Rok budowy	Zabezpieczenie przeciwpożarowe, antywłamaniowe	Terminy wykonanych przeglądów zgodnie z art. 62 prawo budowlane
1.	Zabudowania (szkoła z salą gimnastyczną	3549685,05	1294	zajęcia lekcyjne, zajęcia sportowe	murowany	1957, 2002	monitoring, alarm	02.2023r.
2.	Ogrodzenie	191922,00 zł	787,50			1957	monitoring	02.2023

2.	Sprzęt elektroniczny do lat 10	stacjonarny	34 458,07	183 473,28
		przenośny	149 015,21	
3.	Środki trwałe bez sprzętu elektronicznego do 5 lat, pozostałe wyposażenie			112 691,45

11. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie Szkoła Filialna w Osieku1 620 074,00

1.	Budynki i budowle							1 620 074,00
Lp.	Nazwa budynku/ budowli wraz z dokładnym miejscem lokalizacji	Wartość odtworzeniowa[zł]	Powierzchnia użytkowa [m2]	Przeznaczenie budynku/ budowli	Konstrukcja budynku/ budowli	Rok budowy	Zabezpieczenie przeciwpożarowe, antywłamaniowe	Terminy wykonanych przeglądów zgodnie z art. 62 prawo budowlane
1.	Bydynek szkoły	840 152,00 zł	266,02m2		murowany		monitoring wizyjny	02.2023
2.	Budynek sali gimnastycznej	403 545,00 zł	231,52 m2		murowany		monitoring wizyjny	02.2023
3.	Boisko wielofunkcyjne	227 007,00 zł	1328,10m2		powierzchnia tartanowa		monitoring wizyjny	02.2023
4.	Ogrodzenie	149 370,00 zł	759,90m2		siatka stalowa		monitoring wizyjny	02.2023

12. Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim95 619,94

1.	Sprzęt elektroniczny do lat 10	stacjonarny	940,00	15 204,72
		przenośny	14 264,72	
2.	Środki trwałe bez sprzętu elektronicznego do 5 lat, pozostałe wyposażenie			80 415,22