



ZDJĘCIE POKAZUJĄCE USZCZELNIENIE

ŚWIETLIKA - ROK 2021, taśma dekarska z powłoką aluminiową, pokryta powłoką butylową, pokrycie zaczęło odchodzić od konstrukcji świetlika

**ZDUŻĘCIE POKAZUJĄCE USZCZELNIENIE
ŚWIETLIKA - ROK 2021, taśma dekarska z
powłoką aluminiową, pokryta powłoką butylową
przy starannym wykonaniu sprawuje się b. dobrze
(stan po 10 latach)**

[illegible]