



LEGENDA:

PĘKNIĘCIA I ZARYSOWANIA

ZAWILGOCENIA

PORAŻENIA BIOLOGICZNE

USZKODZENIA

WYSOLENIA

PRZEMUROWANIA

BRAKUJĄCE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

UWAGI!

1. Wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie

2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem

3. W trakcie wykonywania prac przestrzegać:

- Warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych
- Wszelkie prace budowlane należy wykonywać ze szczególną ostrożnością pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji na budowie
- W przypadku niezgodności z założeniami projektowymi należy zawiadomić projektanta

4. Przed rozpoczęciem prac należy oczyścić teren

TEMAT : <b>REMONT I KONSERWACJA WIATRAKA HOLENDER SKIEGO PRZY UL.SZKOLNEJ 8 W MYŚLIBORZU</b>		NR RYS: <b>i4</b>
ADRES : DZ. NR 528/2, OBREB 0003, 74-300 MYŚLIBÓRZ, POW. MYŚLIBORSKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE		SKALA : <b>1:50</b>
INWESTOR : GMINA MYŚLIBÓRZ, UL. RYNEK IM. JANA PAWŁA II 1, 74-300 MYŚLIBÓRZ		MIEJSCE I DATA: SZCZECIN MARZEC 2022
RYSUNEK : <b>ELEWACJA POŁUDNIOWA</b>		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA : ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ : dr inż. arch. Mariusz Tuszyński nr upr. 19/97	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. arch. Ryszard Długopolski nr upr. 9/ZPOiA/2002		
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Sebastian Łabędź		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / Copy rights reserved projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim z dnia 4 .II. 1994r		