

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY

DARIUSZ KAZIMIERCZAK

ul. Kolejowa 9 64 – 965 Okonek

Temat inwestycji : roboty renowacyjne Kościoła Filialnego
pw. Dobrego Pasterza w Ciosańcu**Adres inwestycji:** miejscowość – Ciosaniec
jednostka ewidencyjna – 303105_5 gm. Okonek
obręb ewidencyjny – 0133 Ciosaniec
dz. nr – 70**Identyfikator działki:** 303105_5. 0133. 70**Inwestor:** Parafia Rzymsko Katolicka
pw. św. Jana Chrzciciela
w Pniewie
64 – 965 Okonek

BRANŻA	PROJEKTANT	UPR.BUDOWALNE	PODPIS	DATA
OPRACOWAŁ	Dariusz Kazimierczak	nr.upr.budowlanych UAN/8345/388/86 w specj. architektonicznej i konstrukcyjno- budowlanej	<i>Dariusz Kazimierczak</i> kierownik budowy - projektant upr. bud. nr UAN-8345/988/86 do kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno - budowlanej do projektowania w spec. architektonicznej WKP/80/2038/01	09.2023

WOJEWÓDZKI URZĄD
Ochrony Zabytków w Poznaniu
DELEGATURA w PILE
64-920 Pila, ul. Śniadeckich 46
tel. 067 352-07-15, 352-07-16
REGON 004847816 NIP 778-10-23-758

Załącznik do pozwolenia/postanowienia pisma

nr. 355/2023/A


z dnia 13.12.2023.


Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków*Iwona Zerebito*
mgr inż. Iwona Zerebito
Kierownik Delegatury w Pile

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (DZ.U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że program prac renowacyjnych opracowałem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OPRACOWAŁ

Dariusz
Kazimierczak


Dariusz Kazimierczak
kierownik budowy - projektant
upr. bud. nr UAN-8345/988/86
do kierowania robotami budowlanymi
w spec. konstrukcyjno - budowlanej
do projektowania w spec. architektonicznej
WKP/80/2038/01



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3HP-DIH-MAK *

Pan Dariusz Kazimierczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2038/01

adres zamieszkania ul. Kolejowa 9, 64-965 Okonek

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


(Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Nr UAN-8345)988)86



DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. -

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr. 8, poz. 46)

stwierdza się, że:

Obywatel(ka) Dariusz K A Z I M I E R C Z A K

imię i nazwisko

technik budowlany o specjalności prefabrykacja budowl
tytuł naukowy - zawodowy

urodzony(a) dnia 11 listopada 19. 61 r. w Szczecinku

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robót.

rodzaj funkcji

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

rodzaj specjalności techniczno-budowlanej

w zakresie ograniczonym do powszechnie znanych rozwiązań

konstrukcyjnych

specjalizacja zawodowa

Obywatel(kā)

Dariusz KAZMIERCZAK
Imię i nazwisko

jest upoważniony(a) do

- 1) kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy i robót , kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz ocenianie i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych , dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych , mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych .
- 2) sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
 - a) budynków inwentarskich i gospodarczych , adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b) budowli nie będących budynkami

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej za pośrednictwem Głównego Architekta Wojewódzkiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymuje:

Ob. Dariusz KAZMIERCZAK
ul. Kolejowa 15
64-985 O k o n e k



m.p.

mgr inż. Dariusz Kazmierczak

Okonek, 07.12.2023

ocena techniczna program prac renowacyjnych

Adres: Kościół Filialny
pw. Dobrego Pasterza
Ciosaniec
64 – 965 Okonek
dz. nr 70

Inwestor: Parafia Rzymsko Katolicka
pw. św. Jana Chrzciciela
w Pniewie
64 – 965 Okonek

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z investorem
- wizja lokalna do celów oceny
- dokumentacja zdjęciowa

2. Przedmiot i cel opracowania.


W opracowaniu ustala się stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku kościoła (wnioski zalecenia).

3. Opis budynku

Przedmiotowy budynek położony w m. Ciosaniec, jest budynkiem o konstrukcji murowanej, jednobryłowym, jednonawowym, niepodpiwniczonym o dachu dwuspadowym.

Budynek kościoła wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 561/Wlkp/A. Ściany murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapienno piaskowej, fundamenty kamienne, konstrukcja więźby dachowej drewniana, pokrycie blacho dachówka, posadzki betonowe, elewacja – cegła w lico, tynki wewnętrzne wapienno piaskowe. .

Budynek jest w dobrym stanie technicznym z wyjątkiem **tynków wewnętrznych**, które to w partii przyziemia w obrysie posadzek są w złym stanie technicznym. W obrysie budynku występuje silne zawilgocenie ścian, część tynków jest zlasowana i odparzona, występują solne wykwity oraz intensywne zagrzybienie.



Kościół
pw. Dobrego
Pasterza

Dariusz Hazimierzak
kierownik budowy - projektant
upr. bud. nr /JAN-834/1988/86
do kierowania robotami budowlanymi
w spec. konstrukcyjno - budowlanej
do projektowania w spec. architektonicznej
WKP/60/2038/01

miejsca projektowanych robót renowacyjnych

CIOSANIEC

Kościół Filialny
pw. Dobrego Pasterza

- uszkodzone powłoki malarskie
- zawilgocone ściany
- odparzony tynk
- wykwitły pleśni i soli

CIOSANIEC

**Kościół Filialny
pw. Dobrego Pasterza**

- uszkodzone powłoki malarskie
- zawilgocone ściany
- odparzony tynk
- wykwity pleśni i soli

CIOSANIEC

Kościół Filialny
pw. Dobrego Pasterza

- uszkodzone powłoki malarskie
- zawilgocone ściany
- odparzony tynk
- wykwity pleśni i soli

