

Geolit s.c. 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43			KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 9						Zał.Nr: 5/5 Wiertnica:								
Miejscowość: Warpuny Gmina: Sorkwity Powiat: mragowski Województwo: warmińsko-mazurskie			Objekt: Droga powiatowa gran. pow.-Burszewo-Zyndaki Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie Dozór geol.: mgr inż. T. Szczuczko				System wiercenia: okrężny f 70 mm Rzędna: 146.20 m n.p.m. Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2008-10-23										
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Ilość wałczkowań	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna	Grupa nośności podłoża				
	[m.p.p.t]		[m]		[m]												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Nasyp		NN (Ph)		nasyp niebudowlany, czarny złożony z piasku próchniczego	w		szg				G4				
		Nasyp		Pd  Ps(+Ż)	0.40	piasek drobny, jasnobrązowy przewarstwiony piaskiem średnim z domieszką żwiru											
		Czwartorzęd	1.0	Pd	0.80	piasek drobny, jasnożółty								IIIa	G1		
		Plejsocen		Ps  Pd	1.50	piasek średni, żółty przewarstwiony piaskiem drobnym								IIIb			
			2.0		2.00												
Profil numer: 10    Rzędna: 140.75 m n.p.m.    Km: 4 540,00 [m]																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Nasyp		asfalt		nawierzchnia asfaltowa, czarna	w		zg		0.71	Ib	G1				
		Nasyp		podbudowa (bruk)	0.06	podbudowa (bruk)											
			1.0	NB (Ps//Ż)	0.22	nasyp budowlany, szaro-brązowy złożony z piasku średniego przewarstwowanego żwirem											
		Plejsocen		Ps  Pd	1.50	piasek średni, ciemnożółty przewarstwiony piaskiem drobnym									szg		IIIb
			2.0		2.00												