

LEGENDA

- TRZONY KOMINOWE ZAKOŃCZONE PONIŻEJ POŁACI DACHU
- TRZONY KOMINOWE WYPROWADZONE PONAD POŁAĆ DACHU
- PRZEWODY WENTYLACYJNE DOPROWADZONE DO POZIOMU STROPU NAD II PIĘTREM
- KONDYGNACJA WLOTU DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO
- DŁUGOŚĆ DROŻNOŚCI KANAŁU WENTYLACYJNEGO MIERZONA OD MIEJSCA JEGO ZAKOŃCZENIA

Jednostka projektowa	mgr inż . Jan Hryniszyn 37-700 Przemyśl, ul. Bogusławskiego 13
Inwestor	Gmina Miejska Przemyśl ul. Rynek 1 37-700 Przemyśl
Budowa	Projekt remontu dachu w SOSW nr 1 przy ul.Kopernika w Przemyślu
Adres	37-700 Przemyśl, ul.Mikołaja Kopernika 14
Umowa	ZP/12/2023
Rysunek	rzut piętra II - instalacja wentylacji grawitacyjnej
Skala	1:150

Autor	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	Nr. rys.
	PROJEKTANT	mgr inż. Jan Hryniszyn	UAN/VII/8386/115/87		...