



LEGENDA

- TRZONY KOMINOWE ZAKOŃCZONE PONIŻEJ POŁĄCI DACHU
- TRZONY KOMINOWE WYPROWADZONE PONAD POŁĄC DACHU
- PRZEWODY WENTYLACYJNE DOPROWADZONE DO POZIOMU STROPU NAD II PIĘTREM
- KONDYGNACJA WIOTU DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO
- DLUGOŚĆ DROŻNOŚCI KANAŁU WENTYLACYJNEGO MIERZONA OD MIEJSCA JEGO ZAKOŃCZENIA

Jednostka projektowa		Inwestor	
mgr inż. Jan Hrynyszyn		Gmina Miejska Przemyśl	
37-700 Przemyśl, ul. Bogusławskiego 13		ul. Rynek 1	
Szkic		37-700 Przemyśl	
Projekt remontu dachu w SOSW nr 1 przy ul. Kopernika w Przemyślu			
Nazwa		ZP/19/2023	
37-700 Przemyśl, ul. Kopernika 14		Utworzone	
Opis		1:150	
Zadanie i - inżynieria wdrożenia - inżynieria			
FUNKCJA		PROJEKTANT	
mgr inż. Jan Hrynyszyn		UAM/19/2023/15/87	
Inicjator		Nr...	
...		...	