


BUDYNEK KOPERNIKA 14 RZUT POŁACI DACHU
EKSPERTYZA



- LUKARNY W POŁACI DACHU
- OZNACZENIA
- - MIEJSCA ZNISZCZEŃ OBRÓBEK BLACHARSKICH DACHU
 - - MIEJSCA ZNISZCZEŃ MURÓW OGNIOWYCH I OBRÓBEK BLACHARSKICH DACHU
 - □ □ - TRZONY KOMINOWE ZAKOŃCZONE PONIŻEJ POŁACI DACHU

LUKARNY W POŁACI DACHU

Jednostka projektowa Agencja Realizacji Obsługi Inwestycji ARO - INWEST mgr inż. Zbigniew Duszyk 37-700 Przemyśl ul. Armii Krajowej 57		Inwestor Gmina Miejska Przemyśl ul. Rynek 1 37-700 Przemyśl	
ZADANIE EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO DACHU BUDYNEK KOPERNIKA 14 W PRZEMYSŁU		ZP/12/2023	
ADRES UL. KOPERNIKA 14 37-700 PRZEMYSŁ		Umowa	
TYTUŁ RYSUNKU RZUT POŁACI DACHU Z GÓRY		Skala 1:100	
Autorzy	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Duszyk inż Jan Handzel .	UAN/VII/8386/62/88 PNB-523/1/ 14 /80
PODPIS			Nr. rys. 2