

LEGENDA

- TRZONY KOMINOWE ZAKOŃCZONE PONIŻEJ POŁACI DACHU
- TRZONY KOMINOWE WYPROWADZONE PONAD POŁAĆ DACHU
- PRZEWODY WENTYLACYJNE DOPROWADZONE DO POZIOMU STROPU NAD II PIĘTREM
- piętro 1 — KONDYGNACJA WLOTU DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO
- od nasady 5 m — DŁUGOŚĆ DROŻNOŚCI KANAŁU WENTYLACYJNEGO MIERZONA OD MIEJSCA JEGO ZAKOŃCZENIA

Jednostka projektowa: mgr inż . Jan Hryniszyn, 37-700 Przemyśl, ul. Bogusławskiego 13		Inwestor: Gmina Miejska Przemyśl, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl		
Budowa: Projekt remontu dachu w SOSW nr 1 przy ul.Kopernika w Przemyślu				
Adres: 37-700 Przemyśl, ul.Mikołaja Kopernika 14				ZP/12/2023 Umowa
Rysunek: rzut połaci dachu - instalacja wentylacji grawitacyjnej				Skala 1:150
Autor	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
	PROJEKTANT	mgr inż. Jan Hryniszyn	UAN/VII/8386/115/87	Nr. rys. ...