

Kosztorys ofertowy

**Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Tarnawka (L41-03-12), oddz. 60 b
(dz.ew. nr 5049, obręb ew. Husów, gmina Markowa), skład przy drodze leśnej
o nr inw. 242/182**

Budowa: **Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Tarnawka oddz. 60 b, dz.ew. nr 5049, obręb ew. Husów.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Skład leśny - Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Województwo: podkarpackie, powiat - Łańcut, Gmina Markowa, miejscowość Tarnawka, oddział 60 b, działka ewidencyjna 5049 obręb ew. Husów**

Inwestor: **Nadleśnictwo Kańczuga, ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga**

Jednostka opracowująca kosztorys: **ADAM MAJKA
37-550 Radymno, ul. Nadbrzeżna 46
e-mail: adammajka.3@wp.pl**

Kosztorys ofertowy

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
		Kosztorys	Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Tarnawka (L41-03-12), oddz. 60 b (dz.ew. nr 5049, obręb ew. Husów, gmina Markowa), skład przy drodze leśnej o nr inw. 242/182				
1		Element	Roboty ziemne				
1.1	D-01.01.01	KNNR 1/112/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych - dróg i składów	ha	0,14		
1.2	D-02.01.01	KNNR 201/205/4	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii III. Wykonanie koryta składowicy	m3	238,30		
1.3	D-06.04.01	KNNR 6/1302/2	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20'cm	m	58,00		
1.4	D-02.01.01	KNNR 1/311/2	Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyladowczymi, kategoria gruntu III-IV. Wykonanie pobocza ziemnego.	m3	10,13		
1.5	D-02.01.01	KNNR 1/503/6	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu IV	m2	117,75		
1.6	D-02.01.01	KNNR 1/503/2	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV - Odtworzenie rowu	m2	81,20		
2		Element	Podbudowa				
2.1	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny. Składowica + część dojazdowa składowicy	m2	1 394,95		
2.2	D-04.04.01	KNNR 6/112/2	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25'cm. Materiał: kruszywo naturalne 0/63 mm (pospółka). Część dojazdowa - wydłużenie	m2	80,00		
2.3	D-04.04.01	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20'cm. Materiał: kruszywo naturalne 0/63 mm (pospółka). Składowica	m2	1 091,50		
3		Element	Nawierzchnia				
3.1	D-05.02.01	KNNR 6/204/6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15'cm. Materiał: kruszywo łamane o uziarnieniu 0/63 mm klasy C90/3. Składowica + część dojazdowa składowicy.	m2	1 394,95		

Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie
Tarnawka (L41-03-12), oddz. 60 b
(dz.ew. nr 5049, obręb ew. Husów, gmina
Markowa), skład ...

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Tarnawka (L41-03-12), oddz. 60 b (dz.ew. nr 5049, obręb ew. Husów, gmina Markowa), skład przy drodze leśnej o nr inw. 242/182	
1	Roboty ziemne	
2	Podbudowa	
3	Nawierzchnia	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Tarnawka (L41-03-12), oddz. 60 b (dz.ew. nr 5049, obręb ew. Husów, gmina Markowa), skład przy drodze leśnej o nr inw. 242/182 netto	