

Miejscowość: Chorzów  
 Gmina: Chorzów  
 Powiat: Chorzów  
 Województwo: śląskie






Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny  
 Inwestor: RTBS Sp. z o. o  
 Wiercenie: inż. W. Chryst  
 Dozór geologiczny: mgr inż. R. Chryst

System wiercenia: mech.-obrotowy

Rzędna: 99.94 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2013-06-06

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Liczba wałeczków	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nasyty Nasyp				nasyp (piasek średni, gleba próchniczna), czarny	n(Ps+Gbp)				I
				0.60		zwierzelina gliniasta (gлина piaszczysta), j.brązowa	KWg(Gp) 1/1		w	tpl	IIa
				1.60		zwierzelina gliniasta (piasek gliniasty przerastany piaskowcem), j.brązowy	KWg(Pg//pc)nw			zw	IIb
		Karbon		2.80		skała miękka (piaskowiec), j.brązowy	SM(pc)		mw		IIIa
				6.40		skała twarda (piaskowiec), j.brązowy	ST(pc)				IIIb
				7.00							