

# Karta inwentaryzacyjna Nr 72

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO  
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE  
W KATOWICACH

Inwentaryzacja sieci  
kanalizacyjnej

Miasto: Glinice

Ulica: Nad Torami

Włas Nr: 77

Symbol: K5

Obiekt: Kolektor Żerniki-Portowa

Opis:

Pokrycie: żeliwne


Materiał: beton

Rzędna pokrywy: 214.67


Rzędna dna: 212.19

Nr znaku	Rzędna dna kanału	Średnica kanału	Materiał kanału
A	212.19	1000	beton
B	212.22	1000	


Przekrój poziomy



Przekrój pionowy



Opis topograficzny



Uwagi:

Wykonał: Templa

Data: 17.07.84r

Wykreślił: Kujomska

Data: 23.09.84r

Wyk. OPGK-Kce 4929 /B2/B

31/84 588