



Uwaga:  
1. Pomiedzy inwentaryzacją, a stanem rzeczywistym mogą występować rozbieżności. W przypadku stwierdzenia znacznych rozbieżności, bądź uchybień należy zawiadomić projektanta.

Zestawienie pomieszczeń		
lp.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m <sup>2</sup> ]
1	Pomieszczenie P0.01	47,5
2	Pomieszczenie P0.02	14,03
3	Pomieszczenie P0.03	23,95
4	Pomieszczenie P0.04	2,54
5	Pomieszczenie P0.05	15,21
6	Pomieszczenie P0.06	32,3
7	Pomieszczenie P0.07	4,19
8	Pomieszczenie P0.08	9,21
9	Pomieszczenie P0.09	25,11
10	Pomieszczenie P0.10	7,12
11	Pomieszczenie P0.11	19,29
Suma powierzchni [m <sup>2</sup> ]		200,45

		USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Wojciech Ignasik tel. 505 368 212 e-mail: upb.wignasik@gmail.com	
TEMAT:	Inwentaryzacja budynku świetlicy/remizy w miejscowości Dziewięczyce		
LOKALIZACJA:	Dziewięczyce 45, 28-440 Działoszyce, dz. ewid. nr 81/1 i 81/2, obręb: Dziewięczyce, powiat pińczowski		1-1 Nr rys.
RYSUNEK:	Rzut parteru		
Data : Styczeń 2022		skala 1:100	
Opracowali:	mgr inż. arch. Marta Błaszczuk-Wietrzny upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013		
	mgr inż. Wojciech Ignasik		