

2380 cm⁻¹

SPORZĄDZENIE OPINI TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU
TECHNICZNEGO ZBIORNIKA REZERWYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
DZIAŁCE NR 581 / 3 AM - 21.581 /15 - 1 W MIEJSCOWOŚCI NIEMIL

DZIAŁCE NR 581 / 3 AM - 21 581 / 15 - 1 W MIEJSCOWOŚCI NIEML

SKALA:

OBIEKT: ZBIORNIK REJENCYJNY ZLOKALIZOWANY NA DZIAŁCE NR 581/3 AM-21

581 / 15 - 1 W MIEJSCOWOŚCI NIEMIL

INWESCIOR:
PLAC M.J. PIŁSUDZKIEGO 28, 55 - 200 OŁAWA

INŻ. **DANUTA SZEMIEL** NR UP. **122/88/UW I 42/89/UW**

PROJEKTANTA: MGR INŻ. **TOMASZ FRĄCKOWIAK** NR UPR. **OPL/1707/WBKb/19** INR
RYSUNKU:

PROJEKTANTA: MGR INŻ. **TOMASZ FRĄCKOWIAK** NR UPR. **OPL/1707/WBKb/19** INR
RYSUNKU: