


RZUT ZBIORNIKA NOWEGO - PRZERWY ROBOCZE W BETONOWANIU SKALA 1 : 50



OPINIA TECHNICZNA

SPORZĄDZENIE OPINI TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU  
TECHNICZNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA  
DZIAŁCE NR 581 / 3 AM - 21 581 / 15 - 1 W MIEJSCOWOŚCI NIEMIL.



RZUT ZBIORNIKA NOWEGO - PRZERWY ROBOCZE  
W BETONOWANIU

SKALA:

OBIEKT: ZBIORNIK RETENCYJNY ZLOKALIZOWANY NA DZIAŁCE NR 581 / 3 AM - 21

1:50

INWESTOR: GMINA OLAWA  
PLAC M.J. PIŁSUDZKIEGO 28, 55 - 200 OLAWA

29.03.2024

PROJEKTANT: inż. DANUTA SZEMIEL NR UPR. 122/88/UW I 42/89/UW  
ASYSTENT mgr inż. TOMASZ FRĄCKOWIAK NR UPR. OPL/1707/WBKb/19

NR  
RYSUNKU: 3