

ZAŁĄCZNIK NR 2
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

	Fot. Nr 1
Fot.1. Widok zbiornika retencyjnego	
Data: 13.03.2024	

	Fot. Nr 2
Fot.1. Widok zbiornika , płyty betonowe, nawierzchniowe	
Data: 13.03.2024	

	<p>Fot. Nr 3</p>
<p>Fot.1. Widok ubytków w ścianie betonowej oraz zniszczenie płyt betonowych</p>	<p>Data: 13.03.2024</p>

	<p>Fot. Nr 4</p>
<p>Fot.1. Widok ściany poprzecznej</p>	<p>Data: 13.03.2024</p>

	<p>Fot. Nr 5</p>
<p>Fot.1. Widok zniszczenia studni betonowej oraz płyty nawierzchniowej</p>	<p>Data: 13.03.2024</p>

	<p>Fot. Nr 6</p>
<p>Fot.1. Przepust dopływu</p>	<p>Data: 13.03.2024</p>



Fot. Nr 7

Fot.1. Widok zbiornika

Data:
13.03.2024





Fot. Nr 8

Fot.1. Widok ściany betonowej

Data:
13.03.2024

	Fot. Nr 9
Fot.1. Widok chodnika od strony ulicy	Data: 13.03.2024

	Fot. Nr 10
Fot.1. Widok roślinności wewnątrz zbiornika	Data: 13.03.2024

	<p>Fot. Nr 11</p>
<p>Fot.1. Widok ściany poprzecznej zbiornika</p>	<p>Data: 13.03.2024</p>

	<p>Fot. Nr 12</p>
<p>Fot.1. Widok przepustu dopływu</p>	<p>Data: 13.03.2024</p>