



KONDYGNACJA 0 INWENTARYZACJA WYSOKOŚCIOWA DOŁU STROPU NAD PARTEREM

- UWAGI:
1. Odchyłki dołu stropu od projektu podane w milimetrach $\times +5$
 2. Poziom dołu stropu wg. projektu konstrukcji +3,270m

Data pomiaru 03-09.09.2022

SZKIC 07

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SIECHNICACH JAKO BUDYNEK
PASYWNY Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
DZIAŁKI 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11
ORAZ UKŁADEM DROGOWYM NA DZIAŁKACH NR 547/38,
547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 666
OBRĘB 0001-SIECHNICE, UL. SPORTOWA SIECHNICE