

POK1 – część 1

Lp.	Adres	Stawka podatku VAT	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe	Ilość przewodów dymowych i spalinowych			Ilość przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych	Ilość przewodów wentylacyjnych w lokalach użytkowych	Ilość przewodów wyłączona z czyszczenia	Uwagi
					Od palenisk opalanych paliwem stałym (4x w roku)	Od palenisk opalanych paliwem stałym (1x w roku)	Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym (2x w roku)				
1	Aleja Wielkopolska 08	8	4	0	2	0	4	8	0	brak danych	
2	Biskupińska 27	8	1	0	2	0	0	3	0	brak danych	
3	Bronowa 3	23	0	2	1	0	0	0	3	brak danych	
4	Bronowa 9	8	2	0	2	0	0	3	0	brak danych	
5	Bukowska 063	8	2	0	1	0	1	3	0	brak danych	
6	Bukowska 082	8	3	0	5	0	0	5	0	brak danych	
7	Bukowska 248	8	5	0	8	0	0	10	0	brak danych	
8	Bukowska 250	8	5	0	4	0	2	9	0	brak danych	
9	Bukowska 252	8	5	0	6	0	0	9	0	brak danych	
10	Bukowska 254	8	5	0	3	0	8	11	0	brak danych	
11	Bukowska 254 barak 1	8	9	0	7	0	0	8	0	brak danych	
12	Bukowska 254 barak 2	8	7	0	4	0	0	9	0	brak danych	
13	Bukowska 254 barak 3	8	8	0	7	0	0	10	0	brak danych	
14	Bukowska 328	8	4	0	1	0	1	7	0	brak danych	
15	Dąbrowskiego 92 94	23	0	6	0	0	0	0	4	brak danych	
16	Dąbrowskiego 116 120	8	14	1	2	0	10	16	0	brak danych	
17	Dąbrowskiego 277	8	4	1	3	0	4	5	0	brak danych	
18	Dąbrowskiego 28a	8	6	4	5	0	1	11	0	brak danych	
19	Dąbrowskiego 42 restauracja	23	0	1	2	0	0	0	23	brak danych	
20	Dąbrowskiego 42 l.u.	23	0	1	0	0	1	0	23	brak danych	
21	Dąbrowskiego 51	8	4	3	7	0	2	4	1	brak danych	
22	Dąbrowskiego 84 / Polna 2	8	23	6	0	0	1	43	9	brak danych	
23	Dojazd 30 b. 1	8	9	0	11	0	0	28	0	brak danych	
24	Dojazd 30 b. 2	8	11	0	4	0	6	26	0	brak danych	
25	Dojazd 30 b. 3	8	11	0	11	0	0	14	0	brak danych	
26	Dojazd 30 b. 4	8	12	0	10	0	1	18	0	brak danych	
27	Dojazd 30 b. 11	8	15	0	16	0	0	36	0	brak danych	
28	Dojazd 30 b. 12	8	15	0	17	0	0	26	0	brak danych	
29	Dojazd 30 b. 14	8	15	0	17	0	0	31	0	brak danych	
30	Dojazd 30 b. 15	8	14	0	18	0	0	23	0	brak danych	
31	Dojazd 30 b. 16	23	0	1	0	0	1	0	32	brak danych	
32	Dojazd 30 b. 17	23	0	1	0	0	0	0	51	brak danych	
33	Drzymały 07	8	8	0	0	0	0	12	0	brak danych	
34	Drzymały 08	8	8	0	0	0	0	18	0	brak danych	
35	Drzymały 09	8	3	0	0	0	0	4	0	brak danych	
36	Drzymały 10	8	8	0	0	0	0	11	0	brak danych	
37	Drzymały 12	8	8	0	0	0	0	13	0	brak danych	
38	Drzymały 13	8	4	0	0	0	0	7	0	brak danych	
39	Drzymały 14	8	9	0	0	0	0	11	0	brak danych	
40	Drzymały 20	8	8	0	3	0	5	9	0	brak danych	
41	Drzymały 26	8	4	0	5	0	3	6	0	brak danych	

Świadczenie usług polegających na czyszczeniu i konserwacji przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - POK nr 1

42	Dworkowa 16	8	6	0	0	0	3	7	0	brak danych	
43	Engestroma 12	23	0	1	1	0	0	0	3	brak danych	
44	Galla 3, 3A, 5	8	46	0	2	0	33	59	0	brak danych	
45	Galla 4	23	0	4	0	0	0	0	24	brak danych	
46	Golecińska 06	8	2	0	3	0	0	3	0	brak danych	
47	Golecińska 08	8	2	0	3	0	0	3	0	brak danych	
48	Golecińska 09	23	3	2	1	0	0	3	0	brak danych	
49	Golecińska 10	8	2	0	2	0	0	3	0	brak danych	
50	Golecińska 12	8	2	0	3	0	0	4	0	brak danych	
51	Golecińska 14	8	2	0	3	0	0	4	0	brak danych	
52	Gorajska 2	8	1	0	2	0	1	2	0	brak danych	
53	Gorajska 4- 6	8	2	0	1	0	0	3	0	brak danych	
54	Gorajska 8-10	8	2	0	2	0	0	3	0	brak danych	
55	Grochowska 048	23	0	1	0	0	0	0	12	brak danych	
56	Grochowska 049	23	0	14	0	0	0	0	35	brak danych	
57	Grochowska 116	23	0	1	0	0	0	0	20	brak danych	
58	Grochowska 083/85	23	0	8	0	0	0	0	13	brak danych	
59	Grotkowska 4	23	0	1	0	0	0	0	14	brak danych	
60	Grotkowska 5	8	6	0	3	0	0	10	0	brak danych	
61	Grudzieniec 46	8	6	0	0	0	5	4	0	brak danych	
62	Grunwaldzka 248	23	0	7	0	0	1	0	16	brak danych	
63	Grunwaldzka 252A	8	10	0	10	0	5	14	0	brak danych	zmiana sposobu ogrzewania w 2021 r (kociołnia gazowa),
64	Grunwaldzka 252	8	1	0	1	0	1	4	0	brak danych	
65	Janickiego 22	23	0	4	1	0	1	0	15	brak danych	
66	Janickiego 22A	8	2	0	2	0	2	7	0	brak danych	
67	Jeżycka 6	8	12	0	9	0	0	5	0	brak danych	Budynek wy-siedlony do maja 2021, budynek w 2021 r. zostanie podłączony do ciepłika,
68	Kajki 13	23	0	2	0	0	1	0	11	brak danych	
69	Karpacka 12	8	14	0	0	0	1	45	0	brak danych	
70	Kartuska 12 16	8	3	0	7	0	0	2	0	brak danych	
71	Kochanowskiego 08	8	11	0	9	0	6	4	0	brak danych	
72	Kościelna 4	8	10	5	0	0	2	24	7	brak danych	
73	Kraśińskiego 8b	8	2	0	0	0	3	5	0	brak danych	
74	Kraśińskiego 8c	8	3	0	0	0	2	5	0	brak danych	
75	Kraszewskiego 19	8	13	3	0	0	0	26	1	brak danych	
76	Litewska 22 Meridian	23	0	1	0	0	1	0	13	brak danych	
77	Liryczna 26	8	15	0	0	0	1	10	0	0	
78	Liryczna 28	8	15	0	0	0	1	10	0	0	
79	Liryczna 30	8	15	0	0	0	1	10	0	0	
80	Liryczna 32	8	15	0	0	0	1	10	0	0	
81	Liryczna 34	8	15	0	0	0	1	10	0	0	
82	Liryczna 36	8	15	0	0	0	1	10	0	0	
83	Liryczna 38	8	15	0	0	0	1	10	0	0	
84	Liryczna 40	8	15	0	0	0	0	10	0	0	
85	Lubeckiego 8	8	3	1	1	0	1	3	1	brak danych	

Świadczenie usług polegających na czyszczeniu i konserwacji przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - POK nr 1

86	Lobżenicka 8	8	38	0	48	0	0	32	0	brak danych	
87	Malwowa 1	23	1	0	2	0	0	0	4	brak danych	pustostan
88	Marcelińska 49	23	0	1	0	0	1	0	4	brak danych	
89	Marcelińska 58	23	0	1	0	0	0	0	8	brak danych	
90	Marcelińska 80	23	0	4	0	0	0	0	10	brak danych	
91	Marszałkowska 42	8	2	0	1	0	2	5	0	brak danych	
92	Mrowińska 08	8	1	0	2	0	0	3	0	brak danych	
93	Mrowińska 15	8	1	0	1	0	0	3	0	brak danych	
94	Mrowińska 22	8	1	0	1	0	0	1	0	brak danych	
95	Mrowińska 36	8	1	0	1	0	0	3	0	brak danych	
96	Nad Bogdanką 2	23	0	1	0	0	1	0	3	brak danych	
97	Nad Bogdanką 7	8	1	0	2	0	1	2	0	brak danych	
98	Niska 8	23	0	4	2	0	2	0	11	brak danych	
99	Notecka 27	8	4	0	5	0	3	4	0	brak danych	
100	Ognik 20a 20 b 20 c	23	0	19	0	0	0	0	161	brak danych	
101	Plac Spiski 1	8	4	3	5	0	5	5	3	brak danych	
102	Plac Waryńskiego 2	23	0	2	0	0	2	0	5	brak danych	
103	Podolańska 44	8	35	1	0	0	0	106	2	brak danych	
104	Podolańska 44a	8	35	1	0	0	0	106	3	brak danych	
105	Podolańska 44b	8	35	1	0	0	0	99	3	brak danych	
106	Poznańska 12	8	3	2	4	0	2	4	2	brak danych	
107	Poznańska 32 + oficyna	8	15	1	0	0	9	27	0	brak danych	
108	Psarskie 23	8	1	0	1	0	0	3	0	brak danych	
109	Rycerska 35	23	0	9	0	0	0	0	12	brak danych	
110	Sasankowa 25	23	0	1	0	0	1	0	20	brak danych	
111	Sierakowska 34	8	4	0	0	0	1	5	0	brak danych	
112	Słowackiego 19 21	8	15	4	2	0	14	10	0	brak danych	
113	Słowackiego 62/ Wawrzyńska 12	8	23	1	7	0	19	31	1	brak danych	
114	Słupska 075 - pałacyk (1)	8	5	2	10	0	0	6	0	brak danych	
115	Słupska 075 - m/u (2)	23	2	2	7	0	0	5	0	brak danych	
116	Słupska 089	8	1	0	1	0	0	3	0	brak danych	
117	Słupska 093	8	2	0	2	0	0	2	0	brak danych	
118	Słupska 154	8	2	0	2	0	0	3	0	brak danych	
119	Staszica 6	8	29	1	0	0	0	59	1	brak danych	
120	Strzeszyńska 283	8	1	0	4	0	0	1	0	brak danych	
121	Swoboda 21	23	0	3	0	0	0	0	7	brak danych	
122	Swoboda 22/24	23	0	6	0	0	0	0	12	brak danych	
123	Swoboda 43	23	0	5	0	0	0	0	2	brak danych	
124	Swojska 10	8	2	0	1	0	2	6	0	brak danych	
125	Szamarzewskiego 18	8	11	1	10	0	6	12	1	brak danych	
126	Szamarzewskiego 21	8	30	1	25	0	3	21	0	brak danych	
127	Szamatulska 05a	8	2	0	0	0	0	6	0	brak danych	
128	Św. Wawrzyńca 26	8	15	0	11	0	1	4	0	brak danych	Budynek w 2021 r. zostanie podłączony do ciepłota,
129	Św. Wawrzyńca 26a, 26 b	8	16	0	0	0	1	38	0	brak danych	
130	Świt 34/36	23	0	15	0	0	0	0	30	brak danych	budynek w trakcie generalnego remontu
131	Wawrzyńska 14	8	12	0	0	0	0	26	0	brak danych	
132	Wawrzyńska 38	8	23	0	0	0	0	23	0	brak danych	

Świadczenie usług polegających na czyszczeniu i konserwacji przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - POK nr 1

133	Wawrzyniaka 41	8	16	1	10	0	5	14	1	brak danych	
134	Wilków Morskich 3	8	7	0	1	0	0	10	0	brak danych	
135	Wituchowska 3	8	1	0	1	0	0	2	0	brak danych	
136	Wituchowska 10	8	1	0	1	0	0	2	0	brak danych	
137	Wituchowska 12-14	8	1	0	4	0	0	3	0	brak danych	
138	Wituchowska 18	8	2	0	5	0	0	3	0	brak danych	
139	Wituchowska 20	8	2	0	2	0	0	1	0	brak danych	
140	Wojska Polskiego 51	8	3	0	0	0	3	4	0	brak danych	
141	Zeylanda 5	8	4	3	13	0	1	5	1	brak danych	Budynek w 2021 r. zostanie podłączony do ciepłota,
142	Ptasia 12	23	0	1	1	0	0	0	2	brak danych	Pustostan
143	Sianowska 71	8	1	0	1	0	0	3	0	brak danych	Pustostan
Podsumowanie POK-1		970	179	446	0	212	1510	640			