


Plan zagospodarowania terenów
skala 1:500




Opis stanu, rodzaju/tytułu, klasy, stopnia zagrożenia	Stwierdzone uszkodzenie w kierunku W. Kierunek
Wynikowa próba geodetycznych	mgm Ina Jan Puchol
Wzrost oraz rozprężenie, odkształcenie (zaznaczonego w punkcie przynajmniej)	66-04-48-2024_14554 2. data: 29.04.2024
Inne i inne uwagi nie ujemne	Jan Puchol
Załącznik: Wynikowa próba	W. Kierunek: 12/16

[illegible]

R	59
y	21
T	10.94
L	21.62
Ws	1.0

	124
R	8°
γ	
T	8.67
L	17.31
Ws	0.30

WS	0,49
L	13,06
T	6,58
R	17°
	44



Biuro Obsługi Inwestycji
Daniel Lukianczyk

WYKONAWCA:
BIBO OBSŁUGA INWESTYCJI - DANIEL LUKIANCZYK
82-500 Kozów, ul. Koszowa 2/30
tel:51-555-444, wp:42-161-17-124, e-mail: lukianczyk@bibio.pl

INWESTOR:

62-500 Górnio, ul. Wągrowo 27

OWNIK CHŁEBA

TYTUŁ PRACOWNI:

Przebudowa szklarni ogólnego użytku i modernizacja szklarni polowej
Ogółp. kosztów: kwota: 62, nr zeb: 233A, 238, 441, 91/16, 9/16, 9/16, 9/16, 9/16

KODZIN. PRACOWNI	NR INWESTYCJI	ROKOC
001. Działalność rolna	PAW/02/26/0000/05	2020

Opisowość to zadanie należy do szklarni ogólnego użytku i modernizacji szklarni polowej

OPISOWANIE:

zapotrzebowania oraz, podziału z ogólnym

INWESTOR	NR INWESTYCJI	ROKOC

PLAN FINANSOWY:

PLAN ZAKOŚC/00A/ROKOWA/TERENU

ZAKŁ.	NR	DATA	NR INWESTYCJI
1-500	P8	31-06-2024	021-1