

ZAŁĄCZNIK NR 1.

## INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ NA STADIONIE SPORTOWYM „TERENOWA” WE WROCŁAWIU.

1. Widok od strony bramy wjazdowej na boisko.



2. Widok na pole bramkowe od strony bramy wjazdowej na boisko.



3. Widok od w kierunku bramy wjazdowej na boisko.



4. Widok na boisko w kierunku boiska EPDM od strony torów kolejowych.





5. Widok na boisko w kierunku boiska EPDM od strony ulicy.



6. Ubytki nawierzchni boiska i zaburzenia w jej strukturze.





7. Ubytki nawierzchni boiska i zaburzenia w jej strukturze.



8. Ubytki nawierzchni boiska i zaburzenia w jej strukturze.





9. Ubytki nawierzchni boiska i zaburzenia w jej strukturze.



10. Brama wjazdowa na boisko.



11. Chodnik wewnętrzny przy boiskach sportowych.

