

Zarządca obiektu:
Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26,
59-400 Jawor

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO

(Kontrola okresowa, co najmniej raz w roku)



1. Dane identyfikacyjne obiektu:

Jednolity Numer Inwentarzowy:	30003094
Rodzaj obiektu:	most
Numer drogi:	2610 D
Kilometraż:	15+138
Kategoria drogi:	powiatowa
Najbliższa miejscowość:	Pomocne
Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Bystrzyk

2. Wykonawca kontroli obiektu:

mgr inż. Krzysztof Iwanicki LBS/16/OWOM/14

3. Data sporządzenia protokołu:

28.10.2022r.

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 55/2022

- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny (JNI): 30003094							5	JAD: Starostwo Powiatowe w Jaworze				
2	Nr drogi: 2610 D							6	Najbliższa miejscowość: Pomocne				
3	Kilometraż: 15+138							7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Bystrzyk				
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony							8	Długość obiektu: 7,40 m				
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA			
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania*	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	NT	WT	PK						3	Nie		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	WA	RA	DA	UA					3	Nie		
3	Nawierzchnia jezdni	NA	WA	RA	DA	UA				3	Nie		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki									-	-		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	NS	WS	KZ	RB	DS	UB			2	Nie		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	WB	ZB						3	Nie		
7	Urządzenia odwadniające	NA	WA							3	Nie		
8	Izolacja pomostu	CB	OB							2	Nie		
9	Konstrukcja pomostu	UB								4	Nie		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	UB								4	Nie		
11	Łożyska									-	-		
12	Urządzenia dylatacyjne									-	-		
13	Przyczółki	CB	OB							3	Nie		
14	Filary									-	-		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT	PK						3	Nie		
16	Przeguby									-	-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	NB	WB	UB						3	Nie		
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-		
19	Zakotwienia cięgien									-	-		
20	Cięgna									-	-		
21	Urządzenia obce									-	-		
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								3.00			
Temperatura: 12° C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3.00			
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Uszkodzenia balustrady oraz brak bariery na dojazdach do obiektu stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu publicznego													
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują.													
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Zalecenia z poprzedniego przeglądu nie zostały zrealizowane.													

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb / termin wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeгляdu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeгляdu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych i naprawczych	- TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:	TAK	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	LBS/16/OWOM/14	mgr inż. Krzysztof Iwanicki <i>[Podpis]</i> Nr upr. LBS/16/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	28.10.2022 r.
DECYZJA / WNIOSEK Starostwa Powiatowego w Jaworze Należy zamontować bariery na dojazdach do obiektu. Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót z zakresu bieżącego utrzymania w ramach planu następnego roku. Wszystkie elementy obiektu narażone na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem. Data: <div style="text-align: right;">..... pieczęć i podpis</div>			

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA Starostwa Powiatowego w Jaworze (wypełniać tylko gdy jest wniosek): Data: <div style="text-align: right;">..... pieczęć i podpis</div>

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351) Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351).


Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
2. Protokół kontroli instalacji elektrycznej*
3. Protokół kontroli instalacji odgromowej*
4. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*
5. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

-niepotrzebne skreślić, ** -wpisać „tak” lub „nie”, *** -wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Termin wy-konania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Wycinka nadmiernej ilości roślinności	1	m2	20		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Miejscowe frezowanie i ułożenie nowej nawierzchni	1	m2	30		
3	Nawierzchnia jezdni	Miejscowe frezowanie i ułożenie nowej nawierzchni	1	m2	30		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Uzupełnienie ubytków w słupkach betonowych. Naprawa uszkodzonego pochwyty. Należy zanotować bariery na dojazdach do obiektu	1	m3 mb	0.1 35		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego	1	m2	15		
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu	Uzupełnieni ubytków betonu	1	m3	0.2		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Uzupełnieni ubytków betonu	1	m3	0.2		
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki	Uzupełnieni ubytków betonu	1	m3	0.2		
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Uporządkowanie kamiennego umocnienia cieku	1	m2	18		
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	Uzupełnieni ubytków betonu	1	m3	0.2		
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	28.10.2022 r.	<i>mgr inż. Krzysztof Iwanicki</i>  Nr upr. LBS/16/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Numer
ewidencyjny
obektu:
30003094

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ

z dnia: 2022-10-28

Karta
nr 1.1



Fot. 1

Osady na ścianie przyczółka i ustroju nośnego



Fot. 2

Uszkodzony słupek oraz niewłaściwe zakończenie balustrady

Numer
ewidencyjny
obektu:
30003094

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia: 2022-10-28

Karta
nr 1.2



Fot. 3
Korozja i deformacja balustrady



Fot. 4
Stan techniczny nawierzchni jezdni

