



|  | | PROFIL OTWORU BADAWCZEGO NR 1 | | | | | | ZAŁĄCZNIK 3.1 | | | |
|---|---------------|--|------------------|-----------------|---|--------------|----------------------------------|---|--------------------|-------------|------------------------------|
| Lokalizacja: Bieżnia na Orliku w Rypinie przy ulicy 3 Maja 3 (zgodnie z załącznikiem nr 2) | | Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonanych w celu określenia warunków gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji bieżni na terenie Orlika w Rypinie przy ulicy 3 Maja 3. | | | | | | Data: 1 września 2021 r. Rzędna terenu: 120,35 m npm. Skala: 1:100 | | | |
| Przelot warstw (mppt.) | Woda (m ppt.) | Profil litologiczny | Miaższość warstw | Symbol gruntu | Opis litologiczny | Barwa gruntu | Badanie penetrometrem tłoczkowym | Wysadzinowość gruntów | Symbol wilgotności | Stan gruntu | Numer warstwy geotechnicznej |
| 0,0-0,4 | |  | 0,4 | NN (Żużel+Pg+H) | Nasyp niebudowlany żużlowo humusowo gliniasty | czarna | - | - | - | - | 1 |
| 0,4-1,2 | | | 0,8 | Gp | Glina piaszczysta | brązowa | >450 kPa | x | w | pzw | 2a |
| 1,2-1,5 | | | 0,3 | Gp | Glina piaszczysta | brązowa | 220 kPa | x | w | tpl | 2b |
| 1,5-2,0 | | | 0,5 | Pg | Piasek gliniasty | brązowa | 100 kPa | x | w | pl | 2c |

x-grunt wysadzinowy
 o-grunt niewysadzinowy
 x/o-grunt wątpliwy

Kartę opracował:

mgr Jarosław Koszalski
 geolog uprawniony
 upr. nr III-0466, VII-1251