

		PROFIL OTWORU BADAWCZEGO NR 2					ZAŁĄCZNIK 3.2				
Lokalizacja: Bieżnia na Orliku w Rypinie przy ulicy 3 Maja 3 (zgodnie z załącznikiem nr 2)		Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonanych w celu określenia warunków gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji bieżni na terenie Orlika w Rypinie przy ulicy 3 Maja 3.					Data: 1 września 2021 r. Rzędna terenu: 120,35 m npm. Skala: 1:100				
Przelot warstw (mppt.)	Woda (m ppt.)	Profil litologiczny	Miaższość warstw	Symbol gruntu	Opis litologiczny	Barwa gruntu	Badanie penetrometrem tloczkowym	Wysadzinowość gruntów	Symbol wilgotności	Stan gruntu	Numer warstwy geotechnicznej
0,0-0,4			0,4	NN (Żużel+Pg)	Nasyp niebudowlany żużlowo gliniasty	czarna	-	-	-	-	1
0,4-0,8			0,4	Pg	Piasek gliniasty	brązowa	220 kPa	x	w	tpl	2b
0,8-2,0			1,2	Pg//Pd	Piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku drobnego	brązowa	100 kPa	x	w	pl	2c

x-grunt wysadzinowy
 o-grunt niewysadzinowy
 x/o-grunt wątpliwy

Kartę opracował:

mgr Jarosław Koszański
 geolog uprawniony
 upr. nr III-0466, VII-1251