

|  | | PROFIL OTWORU BADAWCZEGO NR 3 | | | | | | ZAŁĄCZNIK 3.3 | | | |
|---|---------------|--|------------------|----------------------|--|--------------|----------------------------------|---|--------------------|-------------|------------------------------|
| Lokalizacja: Bieżnia na Orliku w Rypinie przy ulicy 3 Maja 3 (zgodnie z załącznikiem nr 2) | | Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonanych w celu określenia warunków gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji bieżni na terenie Orlika w Rypinie przy ulicy 3 Maja 3. | | | | | | Data: 1 września 2021 r. Rzędna terenu: 120,33 m npm. Skala: 1:100 | | | |
| Przelot warstw (mppt.) | Woda (m ppt.) | Profil litologiczny | Miaższość warstw | Symbol gruntu | Opis litologiczny | Barwa gruntu | Badanie penetrometrem tłoczkowym | Wysadzinowość gruntów | Symbol wilgotności | Stan gruntu | Numer warstwy geotechnicznej |
| 0,0-0,4 | |  | 0,4 | NN (Żużel+Pg) | Nasyp niebudowlany żużlowo gliniasty | czarna | - | - | - | - | 1 |
| 0,4-2,0 | |  | 1,6 | Gp (+Ż,+K) | Glina piaszczysta (ze żwirem i kamieniami) | brązowa | 200 kPa | x | w | tpl | 2b |

x-grunt wysadzinowy
 o-grunt niewysadzinowy
 x/o-grunt wątpliwy

Kartę opracował:

mgr Jarosław Koszański
 geolog uprawniony
 upr. nr III-0466, VII-1251