

		PROFIL OTWORU BADAWCZEGO NR 4						ZAŁĄCZNIK 3.4			
Lokalizacja: Bieżnia na Orliku w Rypinie przy ulicy 3 Maja 3 (zgodnie z załącznikiem nr 2)		Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonanych w celu określenia warunków gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji bieżni na terenie Orlika w Rypinie przy ulicy 3 Maja 3.						Data: 1 września 2021 r. Rzędna terenu: 120,34 m npm. Skala: 1:100			
Przelot warstw (mppt.)	Woda (m ppt.)	Profil litologiczny	Miaższość warstw	Symbol gruntu	Opis litologiczny	Barwa gruntu	Badanie penetrometrem tłoczkowym	Wysadzinowość gruntów	Symbol wilgotności	Stan gruntu	Numer warstwy geotechnicznej
0,0-0,4			0,4	NN (Żużel+Gp)	Nasyp niebudowlany żużlowo gliniasty	czarna	-	-	-	-	1
0,4-0,7			0,3	Gp	Glina piaszczysta	brązowa	>450 kPa	x	w	pzw	2a
0,7-1,1			0,4	Gp	Glina piaszczysta	brązowa	220 kPa	x	w	tpl	2b
1,1-1,6			0,5	Pg/Gp	Piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej	brązowa	100 kPa	x	w	pl	2c
1,6-2,0			0,4	Pg//Pd	Piasek gliniasty z laminami piasku drobnego	brązowa	60-80 kPa	x	w	pl	

x-grunt wysadzinowy
 o-grunt niewysadzinowy
 x/o-grunt wątpliwy

Kartę opracował:

mgr Jarosław Koszalski
 geolog uprawniony
 upr. nr III-0466, VII-1251