

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO w1					Zał.Nr: 4/6				
Miejscowość: Rydlewo Gmina: Żnin Powiat: żniński Województwo: kujawsko-pomorskie			Objekt: Pomost Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 78.69 m n.p.m. Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2018-05-25					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0.00			woda		woda						
		Holocen			1.10	piasek średni, szaro-żółty z domieszką humusu przewarstwiony gliną pylastą z domieszką muszli	MSa			ln		OP
				Pd(+Ps)	2.00	piasek drobny, jasnoszary z domieszką piasku średniego	FSa			szg/zg		la2
				Ps//Pd	3.00	piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym, jasnoszary	MSa	nw				
				Pr Ż	4.00	piasek gruby, jasnoszary przewarstwiony żwirem	CSa			zg		lb2
		Pięścioceń		Gπ Gπz	5.50	głina pylasta, szara przewarstwiona gliną pylastą zwięzłą	saclSi		3/4		0.3	II
				Pg/Gp(+Ż)	5.80							
					8.00	piasek gliniasty, szary na pograniczu gliny piaszczystej z domieszką żwiru	clSa	w	2/3	pl	0.4	III
				Pg/Gp	9.00	piasek gliniasty, szary na pograniczu gliny piaszczystej			2/1		0.3	
					10.00							