

Miejscowość: Chorzów  
 Gmina: Chorzów  
 Powiat: Chorzów  
 Województwo: śląskie






 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny  
 Inwestor: RTBS Sp. z o. o  
 Wiercenie: inż. W. Chryst  
 Dozór geologiczny: mgr inż. R. Chryst

System wiercenia: mech.-obrotowy

Rzędna: 100.42 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2013-06-06

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Liczba wateczków	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	▼ 1.10	Nasypany Nasypany				nasyp (piasek średni, gleba próchnicza, piasek gliniasty), czarny	n(Ps+Gbp+Pg)		w/m		I
			1.0		1.10	zwietrzelnina gliniasta (głina piaszczysta), j.brązowa	KWg(Gp)	1/1	w	tpl	IIa
			2.0		1.60	zwietrzelnina gliniasta (piasek gliniasty przerastany piaskowcem), j.brązowy	KWg(Pg)	nw		zw	IIb
		Karbon	3.0		2.40	skała miękka (piaskowiec), j.brązowy	SM(pc)		mw		IIIa
			6.0		6.50	skała twarda (piaskowiec), j.brązowy	ST(pc)				IIIb
			7.0		7.00						