







					KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 1R			Zał.Nr: 3		
								Wiertnica: GAZ-20		
								X: 220188.93 Y: 750346.00		
Miejscowość: BACHÓW Gmina: KRZYWCZA Powiat: PRZEMYSKI Województwo: PODKARPACKE					Obiekt: Zleceńodawca: MK-MOSTY KRZYSZTOF MAC Wiercenie: FBiUMW			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy		
								Rzędna: 215.50 m n.p.m.		
								Skala 1 : 40		Data wiercenia: 2022-03-02
Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny		Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
[m.p.p.t]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		NEOGEN Holocen			0.20	gleba, szaro-brązowa	Gb			
						pył, brązowo-szary przewarstwiony gliną	Π  G	IA	mw	pl
					1.50	piasek gliniasty, szaro-brunatny przewarstwiony gliną piaszczystą	Pg  G	IB	w	mpl
					3.40	piasek drobny, szaro-brunatny przewarstwiony gliną pylastą	Pd  G	IC	m	szg
					4.60	piasek średni, szaro-stalowy przewarstwiony żwirem	Ps  Ż	ID		
					6.0		6.00			