


<div><div><b>QWIERT</b> GEOLOGIA, SONDA CPT-u WIERTNICTWO www.qwier.pl</div></div>					<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>					Zał.Nr: 5					
					<b>Otwór próbny Nr: 1</b>					Rodz.otw.: OB					
Miejscowość: Wojów Gmina: Oleśnica Powiat: staszowski Województwo: świętokrzyskie					Objekt: wymiana pompowni ścieków Nadzór geologiczny: geolog: Józef Kuc, upr. CUG 070820 Nadzór wiertniczy: mgr inż. Dominik Kuc, upr.XIII-0141					System wiercenia: obrotowy					
										Głębokość: 4.00 m					
										Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2022-08			
Skala [m]	Głębokość zwiędziadła wody [m p.p.t]	Profil	Przelot [m]	Miaższóść warstwy [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg PN-86/B -02480	Symbol gruntu wg PN-EN ISO 14688:2018	Wilgotność	ilość wałczków	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID	Stopień plastyczności II	kategoria urabialności	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<div><div>1.0</div><div>2.0</div><div>3.0</div><div>4.0</div></div>	<div><div>▽</div><div>1.10</div></div>	<div></div>	0.30	0.30	Gleba piaszczysta, ciemnoszara	Hp	Hu	mw					2		
		<div></div>	1.20		Piasek średni, szary	Ps	mSa	nw		szg	0.55		3	I	
		<div></div>	1.50												
		<div></div>	2.50		II pylasty, szary	IIπ	sisacI	mw	0	pzw		0.00	5	IV	
			4.00												