



Zestawienie pomieszczeń poddasza

Numer	Nazwa	Powierzchnia	Istn./proj
2.1	Pom. biurowe	8.9 m ²	Istniejące
2.2	Archiwum	8.0 m ²	Istniejące
2.3	Skrytka	2.5 m ²	Istniejące
2.4	Strych	7.8 m ²	Istniejące
2.5	Holl	9.4 m ²	Istniejące
		36.6 m ²	

Uwagi:

1. Grubości ścian podano na podstawie różnicy wymiarów zewnętrznych i w świetle .
2. Wszystkie wymiary trzeba bezpośrednio sprawdzić na budowie.
3. Przed zamówieniem stolarki otworowej wymagane jest sprawdzenie jej wymiarów bezpośrednio na obiekcie.

Legenda:

-  - ściany istniejące
-  - projektowane docieplenie ścian izolacja termiczna wełna mineralna skalna gr. 15cm $\lambda < 0,035 \text{ W/mK}$

Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Mińska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157



INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.
INWESTOR: Urząd Miejski w Wołczynie, ul. Dworcowa 1 46-250 Wołczyn .
LOKALIZACJA INW.: Wołczyn, ul. K. Miarki 12 dz. nr 281/3.

RZUT PODDASZA -projekt

			Data: 15.10.2019r
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:100
Projektant architektury	mgr inż. arch. Mirosław Gudra 52/09/DOIA		
Projektant konstrukcji	mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW		Rys. nr A_06
Udział w opracowaniu	inż Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak		