


SZATNIA NR 2 - ODDZIAŁ NIEDŹWIADKI



- opis stanu istniejącego:
- podłoga - szatnia, przedsionek - parkiet o wysokim stopniu zużycia. Komunikacja - nowa wykładzina.
 - ściany malowane
 - obudowy grzejników w pomieszczeniu szatni, drewniane o wysokim stopniu zużycia
 - brak obudowy grzejnika w przejściu między szatniami
 - nieużywana winda w przejściu między szatniami
 - instalacja elektryczna częściowo wykonywana natynkowo
 - punkty świetlne w stanie dostatecznym
 - drzwi wewnętrzne o wysokim stopniu zużycia, częściowo drzwi nieużywane
 - wysokość pomieszczenia ~2.85m
- opis stanu projektowanego:
- podłoga - projektowane wykonanie wykładziny wraz z przygotowaniem podłoża(demontaż parkietu, oczyszczenie z substancji, demontaż listew przypodłogowych) w pomieszczeniu szatni. W komunikacji zamontowano nową wykładzinę. Rodzaj i typ analogiczny do pom. komunikacji.
 - ściany do szpachlowania oraz malowania
 - demontaż szyn nad oknami/karniszy w każdym pomieszczeniu
 - instalacja elektryczna do wkucia
 - do zabudowy trzy otwory drzwiowe oraz nieużywana winda wraz z demontażem ościeżnic. Zabudowa GK wraz z wypełnieniem wełną.
 - ościeżnice drzwi do oczyszczenia z farby oraz ponownego malowania - 3 sztuki
 - wykonanie 4 sztuk zabudów grzejników - zalecane drewniane nawiązujące stylistyką do istniejących na salach
 - wysokość pomieszczenia ~2.95m

ODDZIAŁ NIEDŹWIADKI szatnia nr 2	
ŻŁOBEK STOKROTKI	
OPRACOWALI:	
P. Wypyszyński K. Kaniewski	DATA: 04.03.2024