

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice		KARTA OTWORU BADAWCZEGO <b>2</b>					Zał.Nr: 4/2					
Miejscowość: Rydlewo Gmina: Żnin Powiat: żniński Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Pomost Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki			System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 79.30 m n.p.m. Skala 1 : 75			Data wiercenia: 2018-05-24			
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Ilość wateczkowań	Stan gruntu	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0.60, 0.61 1.3	Holocen		nN(PH, żużel)		nasyp niekontrolowany, ciemnoszary złożony z piasku próchniczego i żużla	Mg	w/m/nw		szg		
				T	1.00	torf, jasnobrązowy	Or	w		sł.rozł.		O
				Pd  Ps	1.30	piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony piaskiem średnim	FSa			szg		la1
				Ps  Pd	2.50	piasek średni, jasnoszary przewarstwiony piaskiem drobnym	MSa	nw		zg		lb2
		Pleistocen		Gp/Pg	5.00	glina piaszczysta, szara na pograniczu piasku gliniastego	saCl		1/2		0.35	
				Gz/G	6.80	glina zwięzła, szara na pograniczu gliny		w	4/4	pl		III
				Gz	8.00	glina zwięzła, szara	sasiCl		4/5		0.3	
					10.00							