



NR	RODZ. POM.	POW. NETTO	RODZ. POSADZKI
4.01	KOMUNIKACJA	12.83 m ²	DESKA/LASTRYKO
4.02	ŁAZIENKA	5.84 m ² (6.90)m ²	PLYTKI
4.03	SALON Z ANEKSEM KUCH.	20.48 m ²	PLYTKI/PANELE
4.04	TOALETA	6.75 m ² (8.58)m ²	PE. KAMIENNE
4.05	TOALETA	1.37 m ² (2.75)m ²	PE. KAMIENNE
4.06	POMIESZCZENIE	76.71 m ² (83.07)m ²	DESKA PODE.
4.07	POMIESZCZENIE	168.69 m ² (196.59)m ²	DESKA PODE.
4.08	POMIESZCZENIE	19.15 m ² (21.00)m ²	DESKA PODE.
4.09	POMIESZCZENIE	23.90 m ²	DESKA PODE.
4.10	POMIESZCZENIE	1.60 m ² (2.08)m ²	DESKA PODE.
4.11	POMIESZCZENIE	11.19 m ²	DESKA PODE.
4.12	POMIESZCZENIE	12.32 m ² (13.98)m ²	DESKA PODE.
4.13	POMIESZCZENIE	8.51 m ²	DESKA PODE.
4.14	POMIESZCZENIE	3.67 m ² (4.76)m ²	PLYTA PILŚNIOWA
4.15	POMIESZCZENIE	22.64 m ² (24.23)m ²	PLYTA PILŚNIOWA
4.16	POMIESZCZENIE	32.40 m ² (40.70)m ²	PANELE PODE.
4.17	KORYTARZ	4.50 m ²	WYKŁADZINA PCV
4.18	POMIESZCZENIE	15.34 m ² (17.43)m ²	DESKA PODE.
4.19	KORYTARZ	8.51 m ²	WYKŁADZINA PCV
4.20	POMIESZCZENIE	17.82 m ² (21.84)m ²	DESKA PODE.
4.21	POMIESZCZENIE	22.04 m ² (27.00)m ²	DESKA PODE.
4.22	POMIESZCZENIE	15.43 m ²	DESKA PODE.
4.23	POMIESZCZENIE	0.66m ² (2.10) m ²	WYKŁADZINA PCV
4.24	POMIESZCZENIE	0.29m ² (1.15) m ²	WYKŁADZINA PCV
4.25	POMIESZCZENIE	14.18 m ²	PARKIET
4.26	POMIESZCZENIE	22.38 m ²	PARKIET
4.27	POMIESZCZENIE	0.29m ² (1.23) m ²	WYKŁADZINA PCV
4.28	POMIESZCZENIE	16.21 m ²	PARKIET
4.29	POMIESZCZENIE	0.21m ² (0.95) m ²	WYKŁADZINA PCV
4.30	POMIESZCZENIE	19.77 m ²	PARKIET
4.31	POMIESZCZENIE	19.23 m ²	PARKIET
4.32	POMIESZCZENIE	16.88 m ²	PARKIET
4.33	POMIESZCZENIE	1.89 m ²	WYKŁADZINA PCV
4.34	POMIESZCZENIE	20.67 m ²	PARKIET
4.35	KORYTARZ	29.47 m ²	WYKŁADZINA PCV
	SUMA	673.82m ²	
RAZEM POWIERZCHNIA BRUTTO PODDASZA 899,2 m ²			

- OZNACZENIA:
- Ściany / elementy istniejące - do pozostawienia
 - Istniejąca kratka ściekowa
 - Istniejący hydrant
 - Istniejąca gaśnica
 - Istniejące elementy wbudowane - do demontażu
 - Istniejący grzejnik

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

- Sygnalizator optyczno-akustyczny

INSTALACJA SYSTEMU STEROWANIA ODDYMIANIEM

- Ręczny przycisk oddymiania
- Uruchamianie klap dymowych

LEGENDA

WIDOCZNE USZKODZENIA ISTNIEJĄCEGO DACHU

- MUROWANA ŚCIANA ELEWACJI FRONTOWEJ - WIDOCZNE ZARYSOWANIE I WYCHYLENIE
- USZKODZONY GZYMS I NADPROŻE OD STRONY DZIEDZINCA
- WIDOCZNE ZAWILGOCENIA I KOROZJA DESKOWANIA SZCZYT DACHU:
 - STYK DACHU CERAMICZNEGO Z PAPĄ
 - KOSZE
- PRAWDOPODOBNE WYSTĘPOWANIE ZAWILGOCENIA

- UWAGI!
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STwierdzenia KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
 - RYSLINEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
 - WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚCI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH / POSADZKACH.
 - WYMIARY CZĘŚCI OBIEKTU ZOSTAŁY OKREŚLONE WYNIKOWO ZE WZGLĘDU NA BRAK DOSTĘPU DO POMIESZCZEŃ. DLA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ PRZYJĘTO PUNKT 0,00 = 283,42 m n.p.m. JAKO WARSTWA WYKONCZONEJ POSADZKI W HOLU GŁÓWNYM ORAZ W STOSUNKU DO WARTOŚCI J.W. WYKONANO DOMIARY RZĘDNYCH WZGLĘDNYCH POZIOMY POSADZEK WYKONCZONYCH POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ.
 - PRZEBUDOWE I ROZBUDOWE ELEMENTÓW BUDYNKU NALEŻY W ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH POZIOMÓW WEWNĘTRZNYCH POSADZEK DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH POZIOMÓW BUDYNKU MUZEUM ŚLĄSKIEGO.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwiolontownienie opierający, odpowiedź do druku oraz opracowanie zabrane w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51; tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu	
	OBJEKT PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY WRAZ Z WSKAŹNIKOWYMI KOSZTAMI INWESTYCJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: "PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, W CELU DOSTOSOWANIA DO PROGRAMU INWESTORSKIEGO ORAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW" - ZAKRES: ETAP I PN.: "NIEZBĘDNE DZIAŁANIA ZABEZPIECZAJĄCE ISTNIEJĄCY BUDYNEK MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, PRZYJAŁ. KORFANTEGO 3."	NUMER PROJ. 011/2023
	ADRES INWESTYCJI: Muzeum Śląskie al. Wojciecha Korfantego 3, 40-005 Katowice	FAZA PFU
BRANŻA ARCH-BUD	TREŚĆ STAN ISTNIEJĄCY RZUT 6 KONDYGNACJI - PODDASZE	SKALA 1:100
AUTOR/ OPRACOWAŁ OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak nr upr. 71/2001 mgr inż. arch. Monika Dynda	DATA 07.2023
		NR RYS. 05/A