



Temat : **Chrzęstowice ul. Dworcowa - Rozbudowa budynku Urzędu Gminy**Sonda nr: **1**W otworze: **2**Nr arch.: **Z - 6328**Rzędna **99,77 m npm.**Data wykonania: **05.10.2022r.**

Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wpędu sondy (N_{10})	INTERPRETACJA		
				N_{10}	I_D	I_s
			10 20 30 40			
1	 1,10	nN(K,okr.c, Ps)				
		nN(Ps, Pg,okr.c)				
		Ps		11	0,52	
2		Po		21	0,64	
3		Pd				
Stopień zagęszczenia I_D			0,33 0,40 0,50 0,60 0,67 0,70	Opracowała: mgr Barbara Szydełko		
Stan gruntu			luźny średnio zagęszczony zagęszczony	Zał. Nr 06		