

Załącznik nr 1

Tabela inwentaryzacyjna

Odcinek ul. Fordońska – skrzyżowanie z ul. Sochaczewską

Lp	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód (cm) mierzony na wysokości 1,3 m	Obwód (cm) mierzony na wysokości 5 cm	Wysokość (m)	Szerokość korony (m)	Pow. krzewów/grupa drzew (m2)	Stan zdrowotny (dobry, średni, zły)	Statyka	Posusz (%)	Uwagi	Nr dz. Ew.	Wskazania gospodarcze [opis]
1	Dąb szypułkowy	Quercus robur	265	330	20	12	-	dobry	wielokrotnie rozwidłone	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
2	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	182	215	22	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
3	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	125	145	18	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
4	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	30	55	6	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
5	Dąb szypułkowy	Quercus robur	50	65	12	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
6	Dąb szypułkowy	Quercus robur	68	83	8	5	-	dobry	pochylone 20st na S	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
7	Dąb szypułkowy	Quercus robur	85	105	15	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
8	Dąb szypułkowy	Quercus robur	98	135	15	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
9	Klon zwyczajny	Acer platanoides	32	44	8	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
10	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	36	46	6	4	-	dobry	prawidłowa	30	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
11	Klon zwyczajny	Acer platanoides	48	65	9	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
12	Klon zwyczajny	Acer platanoides	45	60	7	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
13	Dąb szypułkowy	Quercus robur	235	300	19	10	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
14	Dąb szypułkowy	Quercus robur	37	57	7	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
15	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	33+35+28+32+34	180	10	8	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	odrosła	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
16	Dąb szypułkowy	Quercus robur	55	74	12	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
17	Dąb szypułkowy	Quercus robur	67	85	13	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
18	Dąb szypułkowy	Quercus robur	74	95	13	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
19	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	151	205	20	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
20	Dąb szypułkowy	Quercus robur	40	54	5	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
21	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	130	150	20	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
22	Dąb szypułkowy	Quercus robur	35	50	8	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
23	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	45	88	6	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
24	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	95	120	12	5	-	średni	prawidłowa	miejskowy	wypróchniały pień	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
25	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	90	104	11	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją

Lp	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód (cm) mierzony na wysokości 1,3 m	Obwód (cm) mierzony na wysokości 5 cm	Wysokość (m)	Szerokość korony (m)	Pow. krzewów/grupa drzew (m2)	Stan zdrowotny (dobry, średni, zły)	Statyka	Posusz (%)	Uwagi	Nr dz. Ew.	Wskazania gospodarcze [opis]
26	Dąb szypułkowy	Quercus robur	350	420	23	12	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
27	Dąb szypułkowy	Quercus robur	177	230	20	9	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
28	Dąb szypułkowy	Quercus robur	199	250	22	12	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
29	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	132+63	220	18	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
30	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	87+80	170	14	5	-	dobry	pochylone 10st na S	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
31	Dąb szypułkowy	Quercus robur	45	64	9	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
32	Dąb szypułkowy	Quercus robur	36	48	5	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
33	Dąb szypułkowy	Quercus robur	55	65	8	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
34	Dąb szypułkowy	Quercus robur	50	75	7	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
35	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	142	165	20	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
36	Dąb szypułkowy	Quercus robur	48	73	10	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
37	Dąb szypułkowy	Quercus robur	55	85	8	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
38	Dąb szypułkowy	Quercus robur	47	68	8	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
39	Dąb szypułkowy	Quercus robur	37	55	8	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
40	Dąb szypułkowy	Quercus robur	150	175	17	8	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
41	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	83	95	7	4	-	zły	prawidłowa	miejskowy	martwe	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
42	Brzoza brodawkota	Betula pendula	125	160	9	6	-	zły	prawidłowa	miejskowy	martwe	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
43	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	132	165	20	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
44	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	143	170	20	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
45	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	100	120	18	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
46	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	116	130	18	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
47	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	165	195	20	8	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
48	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	124	160	18	5	-	zły	prawidłowa	miejskowy	martwe	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
49	Klon zwyczajny	Acer platanoides	90	110	12	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
50	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	164	200	20	6	-	średni	prawidłowa	miejskowy	uszkodzenia pnia	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
51	Dąb szypułkowy	Quercus robur	115	150	18	7	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
52	Dąb szypułkowy	Quercus robur	97	130	12	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
53	Klon zwyczajny	Acer platanoides	125+57+37	190	18	8	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
54	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	121	130	18	6	-	dobry	pochylone 20st na S	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
55	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	112+113	220	18	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją

Lp	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód (cm) mierzony na wysokości 1,3 m	Obwód (cm) mierzony na wysokości 5 cm	Wysokość (m)	Szerokość korony (m)	Pow. krzewów/grupa drzew (m2)	Stan zdrowotny (dobry, średni, zły)	Statyka	Posusz (%)	Uwagi	Nr dz. Ew.	Wskazania gospodarcze [opis]
56	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	62+60	125	16	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
57	Dąb szypułkowy	Quercus robur	42	55	8	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
58	Dąb szypułkowy	Quercus robur	55	75	8	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
59	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	116	150	18	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
60	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	230	290	26	8	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
61	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	40+47	73	7	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
62	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	103	75	17	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
63	Dąb szypułkowy	Quercus robur	67	78	7	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
64	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	270+205	430	18	10	-	średni	prawidłowa	miejskowy	wypróchniały pień	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
65	Dąb szypułkowy	Quercus robur	45	55	8	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
66	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	45	60	8	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
67	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	70	90	14	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
68	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	82	100	9	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
69	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	53	70	7	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
70	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	78+45	130	9	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
71	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	66+140	220	12	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
72	Klon zwyczajny	Acer platanoides	53+94+50	210	16	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
73	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	75	94	14	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	odrosła	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
74	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	47	65	8	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
75	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	60	72	8	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
76	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	61	75	8	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
77	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	65	82	12	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
78	Klon zwyczajny	Acer platanoides	115	120	18	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
79	Klon zwyczajny	Acer platanoides	63+60	105	12	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
80	Dąb szypułkowy	Quercus robur	280	350	22	12	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
81	Klon jesionolistny	Acer negundo	37	95	8	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
82	Klon zwyczajny	Acer platanoides	50	96	8	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
83	Klon jesionolistny	Acer negundo	76+43	140	8	5	-	średni	prawidłowa	miejskowy	jeden z pni martwy	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
84	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	47+49+35+37+42	160	7	5	-	zły	prawidłowa	miejskowy	martwe	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
85	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	180+118+105	340	20	8	-	średni	prawidłowa	miejskowy	wypróchniały pień	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją

Lp	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód (cm) mierzony na wysokości 1,3 m	Obwód (cm) mierzony na wysokości 5 cm	Wysokość (m)	Szerokość korony (m)	Pow. krzewów/grupa drzew (m2)	Stan zdrowotny (dobry, średni, zły)	Statyka	Posusz (%)	Uwagi	Nr dz. Ew.	Wskazania gospodarcze [opis]
86	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	67+92+90+93	330	16	8	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
87	Klon zwyczajny	Acer platanoides	40	52	8	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
88	Dąb szypułkowy	Quercus robur	72	100	15	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
89	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	38+35+31	81	5	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
90	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	22+25	47	3	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
91	Dąb szypułkowy	Quercus robur	25	40	3	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
92	Dąb szypułkowy	Quercus robur	50+59	130	8	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	19	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
93	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	25	40	3	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	19	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
94	Dąb szypułkowy	Quercus robur	263	255	17	10	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do usunięcia - kolizja z planowaną inwestycją
95	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	50	75	10	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
96	Oliwnik wąskolistny	Elaeagnus angustifolia	105	135	8	8	-	dobry	pochylone 20st na SE	miejskowy	-	15	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
97	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	60+53	98	5	4	-	średni	prawidłowa	miejskowy	wypróchniał pień	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
98	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	25+28+25+32+25	120	4	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	15	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
99	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	47+44+28+31	135	5	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	13/5	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
100	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	19+31+22+28	69	4	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	13/5	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
101	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	40	53	4	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	13/1	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
102	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	31	56	4	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
103	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	37	75	4	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	13/1	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
104	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	43	72	5	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	13/1	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
105	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	53+28	81	4	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
106	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	38+35	47	5	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
107	Klon zwyczajny	Acer platanoides	72+77	135	14	6	-	średni	prawidłowa	miejskowy	wypróchniałe konary	13/5	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
108	Dąb szypułkowy	Quercus robur	125	155	14	8	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	12/1	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
109	Dąb szypułkowy	Quercus robur	44	85	5	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do usunięcia - kolizja z planowaną inwestycją
110	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	95	125	14	4	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	10	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
111	Oliwnik wąskolistny	Elaeagnus angustifolia	47	75	3	5	-	dobry	krzywizna wielostronna	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
112	Oliwnik wąskolistny	Elaeagnus angustifolia	62	130	4	5	-	dobry	krzywizna wielostronna	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
113	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	44+40	97	8	6	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
114	Oliwnik wąskolistny	Elaeagnus angustifolia	92	150	7	5	-	dobry	prawidłowa	miejskowy	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
115	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	50	73	6	5	-	dobry	rozwidłone	20	-	5/3	Drzewo do adaptacji - brak kolizji z inwestycją

Lp	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód (cm) mierzony na wysokości 1,3 m	Obwód (cm) mierzony na wysokości 5 cm	Wysokość (m)	Szerokość korony (m)	Pow. krzewów/grupa drzew (m2)	Stan zdrowotny (dobry, średni, zły)	Statyka	Posusz (%)	Uwagi	Nr dz. Ew.	Wskazania gospodarcze [opis]
116	Karagana syberyjska	Caragana arborescens	-	-	3	-	100	dobry	-	-		5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
117	Amorfa krzewiasta	Amorpha fruticosa	-	-	2	-	30	dobry	-	-		5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
118	Pigwowiec japoński	Chaenomeles japonica	-	-	1	-	24	dobry	-	-		5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
119	Amorfa krzewiasta	Amorpha fruticosa	-	-	1,5	-	25	dobry	-	-		5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
120	Karagana syberyjska	Caragana arborescens	-	-	2	-	45	dobry	-	-		5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
121	Klon jesionolistny, Śliwa tarnina	Acer negundo, Prunus spinosa	-	-	5	-	60	dobry	-	-	grupa drzew	5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
122	Klon zwyczajny	Acer platanoides	-	-	5	-	350	dobry	-	-	grupa drzew	5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
123	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	-	-	1,5	-	250	dobry	-	-		5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
124	Dąb szypułkowy	Quercus robur	-	-	4	-	30	dobry	-	-	grupa drzew	5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
125	Róża dzika	Rosa canina	-	-	3	-	15	dobry	-	-		5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
126	Dąb szypułkowy	Quercus robur	-	-	6	-	12	dobry	-	-	grupa drzew	5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
127	Głóg dwuszyjkowy	Crataegus laevigata	-	-	3	-	25	dobry	-	-		5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
128	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	-	-	3	-	16	dobry	-	-		5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
129	Brzoza brodawkowata, Jabłoni domowa	Betula pendula, Malus domestica	-	-	5	-	14	dobry	-	-	grupa drzew	5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
130	Dąb szypułkowy	Quercus robur	-	-	7	-	40	dobry	-	-	grupa drzew	5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
131	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	-	-	3	-	10	dobry	-	-		5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
132	Klon zwyczajny, Śliwa tarnina	Acer platanoides, Prunus spinosa	-	-	5	-	30	dobry	-	-	grupa drzew	5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
133	Dąb szypułkowy	Quercus robur	-	-	6	-	15	dobry	-	-	grupa drzew	5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
134	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	-	-	3	-	6	dobry	-	-		5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
135	Śnieguliczka biała	Symphoricarpos albus	-	-	3	-	55	dobry	-	-		5/3;15	Krzew do usunięcia - kolizja z planowaną inwestycją
136	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	-	-	5	-	14	dobry	-	-		5/3	Krzew do usunięcia - kolizja z planowaną inwestycją
137	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	-	-	4	-	8	dobry	-	-		5/3	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
138	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	-	-	4	-	30	dobry	-	-		13/1;13/5	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
139	Śliwa tarnina	Prunus spinosa	-	-	4	-	10	dobry	-	-		13/1;13/5	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
140	Ligustr zwyczajny	Ligustrum vulgare	-	-	2	-	45	dobry	-	-		5/3;12/1;13/1	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją
141	Dąb szypułkowy	Quercus robur	-	-	2	-	6	dobry	-	-		5/3;12/1	Krzew do adaptacji - brak kolizji z inwestycją